

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2024 13:39
Rapor No: 06-01-1306817
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:16

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2024 13:39

Full Plus Ekspertiz



06CZJ079

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2024 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1306817 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2024 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

| | | | |
|----------------------|-------------------|---------------|-------------|
| Plaka | 06CZJ079 | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM | 43187 | Yakıt Cinsi | Dizel |
| Şase | YAREFYHZ3GJ993410 | Motor Gücü | 96 kw |
| Marka | Toyota | Motor Hacmi | 1499cc |
| Rengi | GRİ | Model | Proace City |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN | Model Yılı | 2022 |
| Araç Tipi | Camlıvan | Ruhsat Sahibi | |
| Kapı Sayısı | 5 Kapı | | |

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2024 13:39
Rapor No: 06-01-1306817
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:16

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2024 13:39

Kontrol Listesi

| | | |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

| | Durum | Notlar |
|-----------------------------------------------|-------|-----------------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı | | Ezikler ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları | | |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri | | Kirlenmiş. |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | | |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi | | |
| Silecekler | | |
| Elektrik ve Elektronik Aksam | | |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri | | |
| Lastik ve Jantlar | | Jantlar çizik, ön lastik hasarlı. |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları | | |
| Yürür Aksam | | |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi | | |
| Şanzıman | | |
| Diferansiyel | | |
| Direksiyon Sistemi | | |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs.) | | |
| Park Sensörleri | | |
| Araç Altı | | |
| Akü | | Akü testi yapılamadı. |
| Klima | | |
| Cam ve Cam Düğmeleri | | |
| Kayışlar ve Rulmanlar | | |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular | | |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu | | |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2024 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1306817 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2024 13:39
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|----|------|
| - | - |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | - | - | - |
| 2. Aks | - | - | - |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks | - | - | - |
| 2. Aks | - | - | - |
| El Freni | - | - | - |

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

| Aks | Ebat | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön | 205/55/17 | 95V | 4,88 mm | Yazlık |
| Sol Arka | 205/55/17 | 95V | 5,16 mm | Yazlık |
| Sağ Ön | 205/55/17 | 95V | 5,03 mm | Yazlık |
| Sağ Arka | 205/55/17 | 95V | 5 mm | Yazlık |



Lastik, ön > Hasarlı



Lastik, ön > Hasarlı



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2024 13:39
Rapor No: 06-01-1306817
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:16

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2024 13:39

Dinamometre Ölçüm Değerleri

| | | | |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku 624 NM | Teker Torku 578 NM | Teker Gücü 73 KW | Test Hızı 157 km/h |
| Ruhsat Verisi Güç 96 KW | Test Sonucu Güç 90 KW | Kayıp Güç 36 KW | Performans % 93,75 |

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2024 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1306817 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2024 13:39
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.11.2024

Arac:

Toyota Proace City 1.5 D

Motor kodu:

YHY (DV5RC)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CZJ079

VIN:

YAREFYHZ3GJ993410 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

11.11.2024 13:30:31 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS/VSC

Hava yastığı

ZAE Airbag

Klima

Klima

Konfor

Ana kumanda linitesi

Hata kodu B181A:

ELEKTRONİK KONTAK KILIDI

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu B162C;:

ROLE 1 AKSESUARLARI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sağ kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapi kilidi kontak anahtarı

MANTIKSİZ DURUM!

Hata kodu B120D:

Hiz kontrol sistemi

HATALI MESAFE KONTROL FONKSİYONU

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tusundan ve araç elektrik sistemi

kumanda unitesinden motor çalıştırma serbest bira

kma

sinyali

MANTIKSİZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu B120B:

Hiz kontrol sistemi

HATALI SINYAL FONKSİYONU

Hata kodu B1327:

ELEKTRİK YARDIMCI İSİTİCİ İÇİN İSİTİCİ ELEMANI 3

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

arızalı aktivasyon

Hata kodu B1326:

ELEKTRİK YARDIMCI İSİTİCİ İÇİN İSİTİCİ ELEMANI 1

arızalı aktivasyon

Konfor

Cok fonksiyonlu kamera

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Cok islevli dokunmatik ekran

Hata kodu U1FAQ-00:

MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Bakim modüllü

Konfor

PKSA Park asistanı

Hata kodu B120E-87:

YANMA MOTORU

HATALI SINYAL

Hata kodu U1003-88:

CAN-BUS

KAPATMA FONKSİYONU

Hata kodu U1109-87:

Sanziman kumanda linitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U1F18-88:

Dokunmatik ekran

CAN bağlantısı hatası

Hata kodu U1F2E-87:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus

İLETİSİM YOK

Konfor

Direksiyon kumanda modüllü

Konfor

Direksiyon tuşları

Konfor

Multiplex kontrol paneli

Konfor

Yağmur/ışık sensörü

Konfor

DDM siruci kapı modüllü

Hata kodu B1391-16:

ELEKTRİK CAM MOTORU ON SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1392-16:

ELEKTRİK CAM MOTORU SAG ON

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393-16:

ELEKTRİK CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1386-16:

ELEKTRİK CAM MOTORU SAG ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Direksiyon

Hidrolik servo direksiyon

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu B1517:

Bluetooth modüllü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1562:

USB port 2

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1563:

USB portu 1

Fonksiyon hatalıdır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2024 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1306817 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2024 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu B1563:
USB portu 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu U1FAOQ:
MUZİK-/ VIDEO BAĞLANTILARI
BOZUK İLETİSİM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

***3410 şasi nolu TOYOTA PROACE CITY 1.5 D 130 PASSION X-PACK A/T markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2024 13:39
Rapor No: 06-01-1306817
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:16

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2024 13:39

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sol ön, Kapı bandı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2024 13:39
Rapor No: 06-01-1306817
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:16

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2024 13:39

Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik

Parça Grubu

Kapı, sol arka

Parça ve Hasar

Kapı, sol arka - Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.11.2024 13:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1306817 Araç Giriş Tarihi: 11.11.2024 13:16 Araç Çıkış Tarihi: 11.11.2024 13:39
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası