

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:32  
Rapor No: 06-01-2310790  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:04

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:32

# Full Plus Ekspertiz



## 06AAE841

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-2310790 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06AAE841	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	99680	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZ6RZGY174313	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1197cc	Marka	Volkswagen
Renği	BEYAZ	Model	Polo
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-2310790 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirlenmiş,sol ön koltuk yakıcı madde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Kartel yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	BAKIM GEREKLİ	Alt muhafaza bağlantısı yok .
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam ufak taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-2310790 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
2.0 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	77	1
2. Aks	64	62	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.122	2.0045	5
2. Aks	1.266	1.3305	4
El Freni	1.0695	1.1215	4

### Verimlilik

55

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	6,22 mm	Kışlık
Sol Arka	185/65/15	88T	6,62 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	5,85 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	6,28 mm	Kışlık



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sol arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:32  
Rapor No: 06-01-2310790  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:04

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:32

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
283	248	33	137
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
66	55	12	83,33
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-2310790 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:32  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

21.11.2024

Arac:

Volkswagen Polo 1.0i TGI CNG

Motor kodu:

DBYA

Uretim yili;

17-20

Kilometre durumu:

99680 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

06AAES841

VIN:

WVWZ7776RZGY174313 (kumanda Unitesinden okunan)

Test edilmiş:

21.11.2024 15:26:21 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

ABS

Fren elektronigi

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

PARK ASISTANI

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Sanziman

Sanziman elektronigi

Direksiyon

Direksiyon asistani

Ses/Video

Bilgi elektronigi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
14.03.2017		Çarpışma	Hayır	2080.3	TL
09.08.2016		ERPÇarpışma	Hayır	5350.61	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:32  
Rapor No: 06-01-2310790  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:04

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:32

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >  
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:32  
Rapor No: 06-01-2310790  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:04

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:32



Camlar, Ön cam > Taş  
Lzi



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >  
Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor, Silindir kapağı contası >  
Test Sonucu



Motor, Yağ karteri > Yağ  
Kaçağı



Motor, Alt muhafaza >  
Sabitlemesi Hatalı



Motor, Alt muhafaza >  
Sabitlemesi Hatalı



Tampon, arka, Arka tampon >  
Ayarsız



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Noktasal Ezik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon >  
Boyası Atmış



Çamurluk, sol arka, Çamurluk  
ağız > Pas



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >  
Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

#### Parça Grubu

Kaporta  
Marşbiyel, sol

#### Parça ve Hasar

C-direk, sol - Boyalı  
Marşbiyel, sol - Lokal Boya

#### Notlar

##### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.sol arka kapı karşılık kısmı boyalı,sol arka MARŞBİYEL iç kısmı lokal boyalı



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 21.11.2024 16:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-2310790 Araç Giriş Tarihi: 21.11.2024 15:04 Araç Çıkış Tarihi: 21.11.2024 16:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası