

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30
Rapor No: 06-01-1261495
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03

Sayfa: 1/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30

Full Plus Ekspertiz



34BVF067

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30
Rapor No: 06-01-1261495
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03

Sayfa: 2/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30

Araç Bilgileri

Plaka	34BVF067	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	186455	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZAWZJY237924	Motor Gücü	70 kw
Marka	Volkswagen	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Polo
Sonraki Muayene Tar.	2025-09-18	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30
Rapor No: 06-01-1261495
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03

Sayfa: 3/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	
Durum		Notlar	
		Araç Kaporta Aksamı	Ezikler ve çizikler mevcut.
		Araç Koltukları Mekanizmaları	
		Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	Koltuklar deforme olmuş,tavan döşemesi yakıcı madde zararı görmüş.
		Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	
		Aydınlatma ve İkaz Sistemi	Farlar çizik solmuş.
		Silecekler	
		Elektrik ve Elektronik Aksam	
		Torpedo ve Emniyet Kemerleri	
		Lastik ve Jantlar	Jantlar çizik,lastik mevsimleri farklı,deforme olmuş.
		Fren Sistemi ve Fren Hortumları	
		Yürür Aksam	Alt salıncaklar ve Alt takım sesli çalışma mevcut.
		Motor ve Motor Yağ Seviyesi	Yağ kaçağı mevcut.
		Şanzıman	Vites topuzu deforme olmuş.
		Diferansiyel	
		Direksiyon Sistemi	Direksiyon simidi ve orta kapak deforme olmuş.
		Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	
		Park Sensörleri	
		Araç Altı	
		Akü	Akü degerleri düşük.
		Klima	Klima sogutma sistemi çalışmıyor.
		Cam ve Cam Düğmeleri	
		Kayışlar ve Rulmanlar	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30

Bayi No: 0601

Sayfa: 4/13

Rapor No: 06-01-1261495

Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03

Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/13
Rapor No: 06-01-1261495 Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
16.8 ! m/km	-7.4 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	81	3
2. Aks	85	71	14



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.2925	2.9245	11
2. Aks	1.982	1.7105	13
El Freni	1.594	1.084	31

Verimlilik

76

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	2,19 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88T	2,77 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	2,55 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	2,91 mm	Kışlık



Tekerlek/Lastik > Deforme Olmuş



Tekerlek/Lastik > Deforme Olmuş



Tekerlek/Lastik > Deforme Olmuş



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30
Rapor No: 06-01-1261495
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03

Sayfa: 6/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 406 NM	Teker Torku 365 NM	Teker Gücü 54 KW	Test Hızı 104 km/h
Ruhsat Verisi Güç 70 KW	Test Sonucu Güç 63 KW	Kayıp Güç 12 KW	Performans % 90,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/13
Rapor No: 06-01-1261495 Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

06.06.2024
Arac:
Volkswagen Polo 1.6 16V TDI
Motor kodu:
DGTD
Uretim yili;
17-20
Kilometre durumu:
186458 (kumanda unitesinden okunan)
Lisans numarası :
34BVF067
VIN:
WVWZ77AWZ)Y237924 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
06.06.2024 16:24:26 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hata kodu P0607:
ECU
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu P0501:
Surus hizi sensoru/sinyali
HATALI SINYAL
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 36567:
Silindir basinc sensord 3
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 25577:
MOTOR ECU'SU KILITLI
IMMOBILIZERDEN HATALI SINYAL GELIYOR YA DA HIC SIN
YAL GELMIYOR
Hata kodu 31348:
NOX sensoru 2 Sira 1
BOZUK ILETISIM
Hata kodu 36555:
NOX SENSORU 1 SIRA 1
BOZUK ILETISIM
Hata kodu 15919:
KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 2
Toprak kısa devresi vardır.
Hata kodu 15921:
KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 3
Toprak kısa devresi vardır.
Hata kodu 15923:
KIZDIRMA BUJISI SILINDIR 4
Toprak kısa devresi vardır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu 27238:
Atesleme/kontak salteri
Pozitif kısa devre olmustur.
Hata kodu 15985:
Sarj basinci sensoru
SINYAL COK ZAYIF
Hata kodu 27230:
Yag basinci kontrol valfi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu 16056:
Yag basinc musiri
HATALI SINYAL
Hata kodu 31162:
Ure katkı maddesi pompasi 1
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 34399:
Ure katkı maddesi kalite modiilu
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 31103:
NOx katalizor bank 1
HATALI VERIM
Hata kodu 32165:
Ure katkı maddesi kalite modiilu
BOZUK ILETISIM
Hata kodu 31393:
Kurum partikil filtresi diferansiyel basinc sensor
i
BOZUK ILETISIM
Hata kodu 27277:
Guc kaynagi
Dusuk gerilim tespit edildi.
Hata kodu 27026:
Yag sicaklik sensoru
SINYAL COK ZAYIF
Hata kodu 27202:
Sensor referans gerilimi A
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 27200:
Sensor referans gerilimi B
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 27198:
Sensor referans gerilimi C
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu 27196:
Sensor referans gerilimi D
Elektrik devresinde kesinti vardır.
Hata kodu 26074:
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Surus hizi sensoru/sinyali
HATALI SINYAL
Hata kodu 26078:
Surus hizi sensoru/sinyali
HATALI SINYAL
ABS
Fren elektronigi
Hata kodu 1264:
Lastik havasi kontrol sistemi
HATALI SINYAL
Hata kodu 1384:
ABS SOLENOID VALFLERI
ELEKTRIK BESLEMESI COK ZAYIF!
Hata kodu 421:
Arka sol tekerlek devir sensoru
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 422:
TEKERLEK SENSORU ARKA SAG
MANTIKSIZ SINYAL
Hata kodu 496:
Tekerlek devir sensoru
MANTIKSIZ SINYAL
Hava yastigi
Hava yastigi

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/13
Rapor No: 06-01-1261495 Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Hata kodu 1053191:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 1053192
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 1055237
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 9682162
Çoklu carpsma fren sistemi
Fonksiyon hatalıdır.
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 131076:
Guc kaynagi
Dusuk gerilim tespit edildi.
Hata kodu 262914:
SOGUTUCU AKISKAN BASINCI
BASINC COK DUSUK
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 9994:
PARK ISIGI SAG LAMBASI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Kesinti/pozitif kısa devre
Hata kodu 589829:
SURUCU TARAFI ARKA ELEKTRIKLI CAM
ARIZALI BASLATMA
Konfor
Gosterge grubu
Hata kodu 13635840:
Guc kaynagi
Dusuk gerilim tespit edildi.
Konfor
PARK ASISTANI
Hata kodu 1113107
On park yardim sensori
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu 13635840:
Guc kaynagi
Dusuk gerilim tespit edildi.
Hata kodu 13637409:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 13637410:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 13893632:
Guc kaynagi
Dusuk gerilim tespit edildi.
Hata kodu 13637422
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 13637423:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Hata kodu 13637426:
CAN-BUS
HATALI MESA]
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus
Hata kodu 66052:
Infotainment CAN-Bus
BOZUK ILETISIM
Hata kodu 1282:

Dusuk gerilim tespit edildi.
Hata kodu 8526361:
12-V batarya yönetimi
Uyari tetiklendi.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/13
Rapor No: 06-01-1261495 Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Guc kaynagi

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
17.12.2020		Çarpma	Hayır	377.6	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30
Rapor No: 06-01-1261495
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03

Sayfa: 10/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far, sağ > Çizik



Farlar, Far, sol > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30
Rapor No: 06-01-1261495
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03

Sayfa: 11/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30
Rapor No: 06-01-1261495
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03

Sayfa: 12/13
Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş




Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Motor, Motor > Yağ Kaçağı



Tampon, arka, Arka tampon > Ayarsız

Parça Grubu

Marşbiyel, sağ

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sağ - Boyalı

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.06.2024 16:30 Bayi No: 0601 Sayfa: 13/13
Rapor No: 06-01-1261495 Araç Giriş Tarihi: 06.06.2024 15:03 Araç Çıkış Tarihi: 06.06.2024 16:30
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası