

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2024 11:39
Rapor No: 06-01-1269515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:48

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2024 11:39

Full Plus Ekspertiz



06CKL797

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2024 11:39
Rapor No: 06-01-1269515
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:48

Sayfa: 2/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2024 11:39

Araç Bilgileri

Plaka	06CKL797	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	87692	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LVYZSL1UCMP111410	Motor Gücü	184 kw
Marka	Volvo	Motor Hacmi	1969cc
Rengi	SİYAH	Model	S60
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2024 11:39
Rapor No: 06-01-1269515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:48

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2024 11:39

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2024 11:39
Rapor No: 06-01-1269515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:48

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2024 11:39

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2024 11:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1269515 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2024 11:39
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.8 m/km	-4.4 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	71	6
2. Aks	73	83	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	4.503	3.4065	24
2. Aks	2.835	2.684	5
El Freni	2.921	2.8035	4

Verimlilik

73

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/45/18	98W	4,27 mm	Yazlık
Sol Arka	235/45/18	98W	4,71 mm	Yazlık
Sağ Ön	235/45/18	98W	4,19 mm	Yazlık
Sağ Arka	235/45/18	98W	4,41 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sağ ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2024 11:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1269515 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2024 11:39
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
184	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2024 11:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1269515 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2024 11:39
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

11.07.2024
Arac:
Volvo V60 B5 2.0i 16V
Motor kodu:
B 420 T2
Uretim yili;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
06CKL797
VIN:
LVYZSLTUCMP111410 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
11.07.2024 10:44:03 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Benzinli motor
3*
Hata kodu P0299:
Turbosarj 1
TAKVIYE BASINCI COK DUSUK
Hata kodu PO6DE:
Motor yagi basing sensorii
Mekanik ariza
Hata kodu P0341:
Kam mili sensord A (bank 1)
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
ABS
SAS Direksiyon Acisi Sensoru
Hata kodu U2C36:
DIGER SISTEM ECU'LERINE GIDEN SINYAL HATTI
Gecersiz sinyal alindi.
Hava yastigi
ZAE Airbag
Hata kodu B11A0:
Sol kapi basinc sensori
Fonksiyon hatalidir.
Hava yastigi
RML Emniyet kemeri on sol
Hava yastigi
RMR Emniyet kemeri on sag
Klima
CCM Klima kontrolu
Hata kodu B10D9:
Temiz hava kapagi aktiiatoru
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B12A6:
Park kaloriferi sogutma sivisi pompasi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu B1A69:
Nem sensord
Fonksiyon hatalidir.
GIVENLIK
ASDM Aktif radar ve kamera izleme ku...
Konfor
DIM Gosterge panosu

Konfor
CEM Merkezi elektrik modii
Hata kodu B14F5:
SURUCU KAPI KOLU SVici
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu U1106:
Suruci tarafi kapt kumanda tnitesine CAN-Bus
BOZUK ILETISIM
Konfor
DDM siruci kapist modii
Hata kodu B1074:
On cam krikosu aktiiatoru
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu B14CF:
Bellek tusu aydinlatmasi
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Konfor
PDM yolcu kapi modii
Konfor
PSMD Siirucii koltugu modii
Konfor
PSMP Yolcu koltugu kumanda unitesi
Konfor
SODL Yan tarafta engel algilama sol
Hata kodu U0199:
Suruci tarafi kapt kumanda tnitesine CAN-Bus
BOZUK ILETISIM
Konfor
SODL Yan tarafta engel algilama sag
Hata kodu U0199:
Suruci tarafi kapt kumanda tnitesine CAN-Bus
BOZUK ILETISIM
Konfor
SCL Direksiyon siuitunu kilitleme aktiiatoru
Hata kodu B1026:
DIREKSIYON KOLONU KILITLEME AKTIVASYONU
Fonksiyon hatalidir.
Konfor
VCM Aracla iletisim kumanda unitesi
Hata kodu U1060:
Bilgi-eglencler kumanda linitesine Ethernet baglanti
si
Hicbir iletisim mumkun degildir.
Konfor
WAM Panoramik kamera sistemi
Konfor
HCML Sol far kumanda iinitesi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B15A8:
Far dondiirme aktuatoru
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U2F00:
Konfor
HCMR Sag far kumanda linitesi
Hata kodu B15A8:
Far dondiirme aktuatoru
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu U2F00:
Konfor
VCU Arac bilgi islem birimi
Hata kodu U1138:
Sanziman
Sanziman

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2024 11:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1269515 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2024 11:39
Mersis No: 0309073518100001

Sanziman
DEM Diferansiyel elektronik modüllü
Sanziman
EGSM Vites seçme kolu
Direksiyon
Elektrikli hidrolik direksiyon
Ses/Video
SES MODULU
Hata kodu B1AO01:
HOPARLOR PORT KANALI 1
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1AO03:
HOPARLOR PORT KANALI 3
Fonksiyon hatalıdır.
Ses/Video
Infotainment (haber-egence)
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
14.06.2022		ERP-Çarpma	Hayır	45817.15	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2024 11:39
Rapor No: 06-01-1269515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:48

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2024 11:39

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2024 11:39
Rapor No: 06-01-1269515
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:48

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2024 11:39

Diğer



İlave parçalar, ön, Ön koruma demiri > Değişmiş



İlave parçalar, ön, Ön koruma demiri - bağlantı ayağı > Değişmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Parça Grubu

Kaporta

Parça ve Hasar

Ön Panel - Değişmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.motor kaputu sökülmiş takılmış,sag ön çamurluk bağlantı vidaları ile oynanmış.Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.07.2024 11:39 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1269515 Araç Giriş Tarihi: 11.07.2024 10:48 Araç Çıkış Tarihi: 11.07.2024 11:39
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası