

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2024 11:53  
Rapor No: 06-01-1260090  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:21

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2024 11:53

# Full Plus Ekspertiz



## 06MOY92

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2024 11:53  
Rapor No: 06-01-1260090  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:21

Sayfa: 2/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2024 11:53

## Araç Bilgileri

Plaka	06MOY92	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	175053	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WAUZZZ8VXJ1048731	Motor Gücü	85 kw
Marka	Audi	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	MAVİ	Model	A3
Sonraki Muayene Tar.	2025-04-24	Model Yılı	2018
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2024 11:53  
Rapor No: 06-01-1260090  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:21

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2024 11:53

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Koltuklar kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2024 11:53

Bayi No: 0601

Sayfa: 4/11

Rapor No: 06-01-1260090

Araç Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:21

Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2024 11:53

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1260090 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2024 11:53  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
10.9 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	80	2
2. Aks	59	71	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.5585	3.115	12
2. Aks	2.5655	2.2555	12
El Freni	1.8225	1.684	7

### Verimlilik

82

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/45/17	94W	3,56 mm	Yazlık
Sol Arka	225/45/17	94W	3,88 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/45/17	94W	3,59 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/45/17	94W	3,71 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1260090 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2024 11:53  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-1260090 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2024 11:53  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

01.06.2024  
Arac:  
Audi A3 1.6 16V TDI  
Motor kodu:  
DDYA  
Üretim yılı;  
17-18  
Kilometre durumu:  
175053 (kumanda unitesinden okunan)  
Lisans numarası :  
06MQY92  
VIN:  
WAUZZ778VXJ1048731 (kumanda unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
01.06.2024 11:39:04 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bilesen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Motor elektronigi I  
Hata kodu 26143:  
EGR SISTEMI 2  
Toprak kısa devresi vardır.  
ABS  
Fren elektronigi  
Hava yastigi  
Hava yastigi  
Klima  
A/C/kalorifer  
Konfor  
Arac elektrik sistemi 1  
Hata kodu 197644:  
Depo doldurma kapagi kilidini acma  
arizali aktivasyon  
Konfor  
Gosterge grubu  
Konfor  
Sol lamba kontrolii  
Konfor  
Sag lamba kontrolii  
Konfor  
Isik kontrolii sol 2  
Konfor  
Isik kontrolii sag 2  
Konfor  
Cok islevli modiil  
Konfor  
PARK ASISTANI  
Konfor  
Suriuci kapisi elektronigi  
Konfor  
Yolcu kapisi elektronigi  
Konfor  
Kapi elektronigi arka sol  
Konfor  
Kapi elektronigi arka sag  
Konfor  
Diyagnoz arabirimi bus  
Konfor

Geri sliris kamerasi sistemi  
Sanziman  
Sanziman elektronigi  
Hirsizlik koruması  
Erisim ve start sistemi arayizii  
Direksiyon  
Direksiyon asistani  
Hata kodu 24320:  
DIREKSIYON SISTEMI  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Mekanik ariza  
Direksiyon  
Direksiyon siitunu modiiiii  
Direksiyon  
Elektronik direksiyon kilidi  
Ses/Video  
Bilgi elektronigi  
Hata kodu 5658:  
MENU DUGMESI  
Fonksiyon hatalidir.  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-1260090 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2024 11:53  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.10.2021		ERP-Araç Disinda Sabit Cisme Çarpma	Hayır	40140.3	TL
26.02.2020		ERP-Çarpisma	Hayır	14839.24	TL



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2024 11:53  
Rapor No: 06-01-1260090  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:21

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2024 11:53

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >  
Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >  
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2024 11:53  
Rapor No: 06-01-1260090  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:21

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2024 11:53

## Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Ezik

## Diğer



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Standart Dışı Onarım



Koltuklar, arka, Arka koltuk >  
Kirlenmiş



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Standart Dışı Onarım



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,  
sol arka > Boyası Atmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

### Parça Grubu

Motor kaputu

### Parça ve Hasar

Motor kaputu - Ezik

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 01.06.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1260090 Araç Giriş Tarihi: 01.06.2024 11:21 Araç Çıkış Tarihi: 01.06.2024 11:53  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası