

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2024 10:12  
Rapor No: 06-03-1286287  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603  
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:35

Sayfa: 1/8  
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2024 10:12

# Full Plus Ekspertiz



## 06DUU541

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2024 10:12 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/8  
Rapor No: 06-03-1286287 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2024 10:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06DUU541	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	41434	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	LVVDB21B7PD765271	Motor Gücü	136 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Chery
Renği	SİYAH	Model	Tiggo7PRO
Sonraki Muayene Tar.	2026-05-15	Model Yılı	2023
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	.
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2024 10:12 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/8  
Rapor No: 06-03-1286287 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2024 10:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2024 10:12 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/8  
Rapor No: 06-03-1286287 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2024 10:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.7 m/km	-1.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	70	5
2. Aks	70	66	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	297	332	10
2. Aks	204	223	9
El Freni	82	91	11

### Verimlilik

72

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/60/18	100H	4,3 mm	Yazlık
Sol Arka	225/60/18	100H	5 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/60/18	100H	4,3 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/60/18	100H	5 mm	Yazlık

Rapor Tarihi: 12.09.2024 10:12  
Rapor No: 06-03-1286287  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0603  
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:35

Sayfa: 5/8  
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2024 10:12

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 0 NM	Teker Torku ∞ NM	Teker Gücü 98,7 KW	Test Hızı 137 km/h
Ruhsat Verisi Güç 136 KW	Test Sonucu Güç 125,7 KW	Kayıp Güç 13,17 KW	Performans % 92,43

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2024 10:12 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/8  
Rapor No: 06-03-1286287 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2024 10:12  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

12.09.2024  
Araç: Genel Tüm protokol standartları  
Motor kodu:  
Üretim yılı: 00-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: LWDB2IB7PD765271 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 12.09.2024 09:38:18 / Standard

Hata kodu / Motor / Mod 2/3/7  
ARIZA KODU HAFIZASI UYGUN

ECU'DE KAYITLI ARIZA YOK  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*5271 şasi nolu CHERY TIGGO 7 PRO EXCELLENT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2024 10:12  
Rapor No: 06-03-1286287  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603  
Araç Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:35


Sayfa: 7/8  
Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2024 10:12

## Araç Resimleri



**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç komple folyo kaplama olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı, folyolarda çizikler mevcut

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 12.09.2024 10:12 Bayi No: 0603 Sayfa: 8/8  
Rapor No: 06-03-1286287 Araç Giriş Tarihi: 12.09.2024 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 12.09.2024 10:12  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası