

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 11:53
Rapor No: 06-01-1319621
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:20

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 11:53

Full Plus Ekspertiz



19SP909

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1319621 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 11:53
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	19SP909	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	49770	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF77N9HP0HJ697590	Motor Gücü	68 kw
Motor Hacmi	1560cc	Marka	Citroen
Rengi	BEYAZ	Model	Berlingo
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 11:53
Rapor No: 06-01-1319621
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:20

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 11:53

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ far hasarlı,standart dışı onarılmış.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik,lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut,vites körüğü deforme olmuş.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü degerleti okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1319621 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 11:53
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	71	76	5
2. Aks	58	64	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.973	2.669	10
2. Aks	2.1455	1.9985	6
El Freni	1.443	1.4585	1

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	95H	6,02 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	95H	6,17 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/16	95H	5,65 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	95H	5,99 mm	Kışlık



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 11:53
Rapor No: 06-01-1319621
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:20

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 11:53

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
444	404	61	113
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
68	70	12	100,00
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1319621 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 11:53
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

13.12.2024

Hella Gutmann Solutions GmbH

Arac: mega macs PC

Citroen Berlingo-III 1.6 HDi

Motor kodu:

9HF (DV6DTE)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

19SP909

VIN:

VF77N9HPOH 697590 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.12.2024 11:18:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel (CAN)

Motor

Katki maddesi, Dizel

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastigi

Hava yastiklari CAN

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu DTC 040A:

Motor yag seviye sensoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 04BF:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 0062:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

HATALI ILETISIM!

Hata kodu DTC 098C:

KISA FAR SAG

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 098D:

KISA FAR SOL

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu DTC 0990:

SIS FARI SAG LAMBASI

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gosterge panosu grubu (CAN)

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modili CAN

Konfor

Cok islevli gosterge CAN

Hata kodu DTC 0062:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

HATALI ILETISIM!

Konfor

Yagmur/isik sensorii (CAN)

Direksiyon

Elektrikli hidrolik direksiyon

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1319621 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 11:53
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.04.2022		Çarpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 11:53
Rapor No: 06-01-1319621
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:20

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 11:53

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Arka bölüm, Römork çeki demiri > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Tampon, ön, Ön tampon ızgarası > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 11:53
Rapor No: 06-01-1319621
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:20

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 11:53

Diğer



Şanzıman, Vites körüğü > Hasarlı



Motor kaputu, Motor kaputu > Pas



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş Pas



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sağ > Hasarlı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.12.2024 11:53 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1319621 Araç Giriş Tarihi: 13.12.2024 11:20 Araç Çıkış Tarihi: 13.12.2024 11:53
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası