

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 15:03  
Rapor No: 06-01-1290896  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:31

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 15:03

# Full Plus Ekspertiz



## 34CKY593

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 15:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1290896 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:31 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 15:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |          |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka                | 34CKY593          | Şanzıman Tipi | Manuel   |
| KM                   | 29264             | Yakıt Cinsi   | Benzin   |
| Şase                 | VF7DDHMRPKJ754437 | Motor Gücü    | 61 kw    |
| Motor Hacmi          | 1199cc            | Marka         | Citroen  |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | C-Elysee |
| Sonraki Muayene Tar. | 2026-07-03        | Model Yılı    | 2019     |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | TAN OTO  |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |          |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 15:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 06-01-1290896 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:31 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 15:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|   | Durum                  | Notlar                   |
|---|------------------------|--------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Ezik ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 | SORUNSUZ               |                          |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       | SORUNSUZ               |                          |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ               |                          |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    | SORUNSUZ               |                          |
| Silecekler                                    | SORUNSUZ               |                          |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  | SORUNSUZ               |                          |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  | SORUNSUZ               |                          |
| Lastik ve Jantlar                             | SORUNSUZ               |                          |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               | SORUNSUZ               |                          |
| Yürür Aksam                                   | SORUNSUZ               |                          |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   | SORUNSUZ               |                          |
| Şanzıman                                      | SORUNSUZ               |                          |
| Diferansiyel                                  | SORUNSUZ               |                          |
| Direksiyon Sistemi                            | SORUNSUZ               |                          |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  | SORUNSUZ               |                          |
| Park Sensörleri                               | SORUNSUZ               |                          |
| Araç Altı                                     | SORUNSUZ               |                          |
| Akü   | SORUNSUZ               |                          |
| Klima   | SORUNSUZ               |                          |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          | SORUNSUZ               |                          |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         | SORUNSUZ               |                          |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 | SORUNSUZ               |                          |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               | SORUNSUZ               |                          |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 15:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1290896 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:31 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 15:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|----|------|
| -  | -    |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | -       | -       | -        |
| 2. Aks | -       | -       | -        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | -   | -   | -         |
| 2. Aks                     | -   | -   | -         |
| El Freni                   | -   | -   | -         |

| Verimlilik |
|------------|
| -          |

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 185/65/15 | 88T                | 4,59 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 185/65/15 | 88T                | 4,78 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 185/65/15 | 88T                | 4,37 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 185/65/15 | 88T                | 4,71 mm       | Yazlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 15:03  
Rapor No: 06-01-1290896  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:31

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 15:03

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                     |                 |            |              |
|---------------------|-----------------|------------|--------------|
| Ölçülen Motor Torku | Teker Torku     | Teker Gücü | Test Hızı    |
| 237                 | 203             | 36         | 140          |
| NM                  | NM              | KW         | km/h         |
| Ruhsat Verisi Güç   | Test Sonucu Güç | Kayıp Güç  | Performans % |
| 61                  | 48              | 9          | 78,69        |
| KW                  | KW              | KW         |              |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 15:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1290896 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:31 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 15:03  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

25.09.2024

Araç:

Citroen C-Elysee 1.2i 12V VTi Puretech 83

Motor kodu:

HMR (EB2FA)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

34CKY593

VIN:

VF7DDHMRPKJ754437 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

25.09.2024 14:46:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin CAN

ABS

ABS/ESP

Hava yastigi

Airbag UDS

Konfor

Ana kumanda linitesi BSI

Hata kodu B1808:

Immobilizer

ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI

Hata kodu B1153:

ON CAM SILECEGI

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu B1805:

Mars motoru

Fonksiyon hatalidir.

Hata kodu C1651:

Lastik havasi kontrol sistemi

HATALI SINYAL

Konfor

Gosterge panosu grubu UDS

Konfor

Direksiyon simidi anahtar modulu

Konfor

Cok islevli gosterge CAN

Direksiyon

Elektrikli hidrolik direksiyon

Ses/Video

Araç radyosu CAN

Hata kodu DTC 0303:

UZAKTAN KODLAMA ECU'SU

HATALI KODLAMA

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*4437 şasi nolu CITROEN C-ELYSEE LIVE 1.2 PURETECH 82 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 15:03  
Rapor No: 06-01-1290896  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:31

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 15:03

### Araç Resimleri



### Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 15:03  
Rapor No: 06-01-1290896  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:31

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 15:03

## Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.aracı fren süspansiyon testi yapılamadı.aracı ta folyo söküm izleri mevcut.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.09.2024 15:03 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1290896 Araç Giriş Tarihi: 25.09.2024 14:31 Araç Çıkış Tarihi: 25.09.2024 15:03  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası