

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 09:23
Rapor No: 06-01-1341672
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:56

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 09:23

Full Plus Ekspertiz



06COA887

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 09:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1341672 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 09:23
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06COA887	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	53392	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF7DDYHT2MJ792430	Motor Gücü	73 kw
Motor Hacmi	1499cc	Marka	Citroen
Renği	BEYAZ	Model	C-Elysee
Sonraki Muayene Tar.	2026-07-31	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 09:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1341672 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 09:23
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 09:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1341672 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 09:23
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.5 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	74	81	7
2. Aks	61	53	8



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.0245	1.818	10
2. Aks	2.1025	2.188	3
El Freni	1.0275	1.0015	2

Verimlilik

66

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	4,05 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,33 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	3,88 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/55/16	87H	4,21 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Çizik



Jant kapağı seti > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 09:23
Rapor No: 06-01-1341672
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:56

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 09:23

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 439 NM	Teker Torku 395 NM	Teker Gücü 57 KW	Test Hızı 125 km/h
Ruhsat Verisi Güç 73 KW	Test Sonucu Güç 69 KW	Kayıp Güç 14 KW	Performans % 94,52

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 09:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1341672 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 09:23
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.02.2025
Arac:
Citroen C-Elysee 1.5 Blue-HDi 100
Motor kodu:
YHY (DV5RD)
Üretim yılı;
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
06COA887
VIN:
VF7DDYHT2M]792430 (kumanda Unitesinden okunan)
Test edilmiş:
12.02.2025 09:14:31 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Dizel
Hata kodu P17ED-94:
MOTOR YONETİMİ
Motor istop ediyor
ABS
ABS/ESP
Hava yastığı
Airbag UDS
Hata kodu B1400:
CAN-BUS
ARIZALI GUC KAYNAGI
Konfor
Ana kumanda linitesi BSI
Hata kodu B173D:
ANAHTAR
Hatalı algılama.
Hata kodu B1808:
Immobilizer
ACMA SINYALI BOZULDU/UST USTE BINDI
Hata kodu B1138:
KISA FAR SOL
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu B1716:
On sol kapi kilidi kontak anahtarı
MANTIKSIZ DURUM!
Hata kodu B175C.;;
KAPI KONTAGI ANAHTARI SURUCU TARAFI
Fonksiyon hatalıdır.
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Hata kodu B1805:
Mars motoru
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu C1651:
Lastik havası kontrol sistemi
HATALI SINYAL
Hata kodu B1327:
ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 3
arızalı aktivasyon
Hata kodu B1326:
ELEKTRİKLI YARDIMCI ISITICI ICIN ISITICI ELEMANI 1
arızalı aktivasyon

Konfor
Gosterge panosu grubu UDS
Konfor
Direksiyon simidi anahtar modulu
Konfor
Cok islevli gosterge CAN
Konfor
PARK ASISTANI
Hata kodu B1223:
ic arka sol park yardim senseri
Fonksiyon hatalıdır.
Hata kodu B1227:
IC TARAFTAKI ARKA SAG MESAFE SENSORU
Fonksiyon hatalıdır.
Direksiyon
Elektrikli hidrolik direksiyon
Ses/Video
Arac radyosu CAN
Hata kodu DTC 0303:
UZAKTAN KODLAMA ECU'SU
HATALI KODLAMA
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 09:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1341672 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 09:23
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.05.2022		Çarpışma	Hayır	11799.17	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 09:23
Rapor No: 06-01-1341672
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:56

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 09:23

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 09:23
Rapor No: 06-01-1341672
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:56

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 09:23

Diğer



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Noktasal Ezik

Parça Grubu

Marşbiyel, sol

Parça ve Hasar

Marşbiyel, sol - Lokal Boya

Notlar

Diğer notlar;

Motor kaputu ve sol ön çamurluk bağlantı vidalarıyla oynanmış,

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 09:23 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1341672 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 08:56 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 09:23
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası