

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2024 16:20
Rapor No: 06-01-2248374
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:44

Sayfa: 1/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2024 16:20

Full Plus Ekspertiz



06BYN009

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2024 16:20
Rapor No: 06-01-2248374
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:44

Sayfa: 2/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2024 16:20

Araç Bilgileri

Plaka	06BVN009	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	193097	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1HJD20065152374	Motor Gücü	84 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Dacia
Renği	KAHVERENGİ	Model	Duster
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2024 16:20
Rapor No: 06-01-2248374
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:44

Sayfa: 3/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2024 16:20

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Koltuklar kirlenmiş paspaslar eksik.
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Lastik ve jantlarda deformasyon mevcut.
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2024 16:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9
Rapor No: 06-01-2248374 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2024 16:20
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
20.0 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	59	64	5
2. Aks	61	49	12



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.6035	2.4825	4
2. Aks	1.834	1.8475	0
El Freni	1.5015	1.697	11

Verimlilik

67

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/65/16	102H	2,89 mm	Kışlık
Sol Arka	215/65/16	102H	3,67 mm	Kışlık
Sağ Ön	215/65/16	102H	2,44 mm	Kışlık
Sağ Arka	215/65/16	102H	3,02 mm	Kışlık



Lastik, sol ön > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2024 16:20
Rapor No: 06-01-2248374
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:44

Sayfa: 5/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2024 16:20

Dinamometre Ölçüm Değeri

Ölçülen Motor Torku 182 NM	Teker Torku 157 NM	Teker Gücü 49 KW	Test Hızı 114 km/h
Ruhsat Verisi Güç 84 KW	Test Sonucu Güç 58 KW	Kayıp Güç 8 KW	Performans % 69,05

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2024 16:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9
Rapor No: 06-01-2248374 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2024 16:20
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

18.04.2024
Arac:
Honda Civic 1.6i
Motor kodu:
R16 A1
Uretim yili;
06-12
Kilometre durumu:
Lisans numarası :
06BMD153
VIN:
NLAFC5690JW120021 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
18.04.2024 14:37:11 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
08.02.2024		ERP-Çarpma	Hayır	53979.23	TL
16.06.2021		Carpma	Hayır	0	TL
14.07.2020		ERP-Çarpma	Hayır	9433.97	TL

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2024 16:20
Rapor No: 06-01-2248374
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:44

Sayfa: 7/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2024 16:20

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2024 16:20
Rapor No: 06-01-2248374
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:44

Sayfa: 8/9
Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2024 16:20

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Diğer



Taban, Paspaslar > Sökülmüş-
Yok



Koltuklar, arka, Arka koltuk >
Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön >
Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >
Kirlenmiş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı

Parça Grubu

Kaporta
Marşbiyel, sol
Kaporta

Parça ve Hasar

C-direk, sol - Değişmiş
Marşbiyel, sol - Değişmiş
B-direk, sol - Lokal Boya

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur testi yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.04.2024 16:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9
Rapor No: 06-01-2248374 Araç Giriş Tarihi: 18.04.2024 15:44 Araç Çıkış Tarihi: 18.04.2024 16:20
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası