

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2025 10:57
Rapor No: 06-01-1339138
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:26

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2025 10:57

Full Plus Ekspertiz



06DKU052

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1339138 Araç Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DKU052	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	71787	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	UU1J9220169043526	Motor Gücü	85 kw
Marka	Dacia	Motor Hacmi	1461cc
Renği	BEYAZ	Model	Lodgy
Sonraki Muayene Tar.	2025-05-26	Model Yılı	2022
Araç Tipi	MPV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1339138 Araç Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş,paspaslar deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sağ ön far bağlantıları hasarlı,standart dışı onarılmış.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpido ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Turbo hortumu yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1339138 Araç Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.1 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	73	9
2. Aks	64	62	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.986	2.834	5
2. Aks	1.71	1.6995	0
El Freni	1.166	1.1395	2

Verimlilik

65

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/50/16	84H	3,52 mm	Yazlık
Sol Arka	195/50/16	84H	4,05 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/50/16	84H	3,22 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/50/16	84H	3,66 mm	Yazlık



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2025 10:57
Rapor No: 06-01-1339138
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:26

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2025 10:57

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
371	327	65	123
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	76	11	89,41
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1339138 Araç Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

04.02.2025

Arac:

Dacia Lodgy 1.5 Blue dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DKUQ52

VIN:

UU1J9220169043526 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

04.02.2025 10:47:52 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

Hata kodu DTC 158B96:

Motor

Ure katkı maddesi kumanda iinitesi UDS

Hata kodu DTC DD9200:

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC F00317;

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC C12600:

Direksiyon acisi sensoriine CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu DTC F00313;

ECU

ARIZALI GUC KAYNAGI

Hata kodu DTC 405128:

Direks. acl sen

Hafıza fonksiyonu arizali

Hata kodu DTC 405162:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastigi

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 95F108:

Hata kodu

ONEMSIZ ARIZA KODU

Hata kodu DTC 95F031:

Transponder

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik basinci kontrolu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A8268:

LASTIK BASINCI SENSORU 1

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC F00316:

Guc kaynagi

arizali giic kaynagi ECU

Hata kodu DTC F00317;

Guc kaynagi

arizali giic kaynagi ECU

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC 5608:

Servo direksiyon elektronik kumanda unitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC D22C:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C129:

Surus dinamiği kontrolü kumanda iinitesine CAN-Bus

-baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu DTC D22B:

Direks. acl sen

Fonksiyon hatalıdır.

Ses/Video

Radyo OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1339138 Araç Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
18.10.2024		Çarpma	Hayır	0	TL
17.02.2023		ERPÇarpışma	Hayır	45155.9	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10
Rapor No: 06-01-1339138 Araç Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Araç Resimleri



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2025 10:57
Rapor No: 06-01-1339138
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:26

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2025 10:57

Diğer



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Farlar, Far, sağ > Hasarlı



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Sol Podye Sacı > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Sol Podye Sacı > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Sol Podye Sacı > Hasarlı



Taban, Paspaslar > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım

Parça Grubu	Parça ve Hasar
İlave parçalar, ön	Ön koruma demiri - Değişmiş
Camlar	Ön cam - Taş Vuruğu

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.ön panel sökülmüş takılmış.motor kaputu bağlantı VIDALARIYLA oynanmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 04.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1339138 Araç Giriş Tarihi: 04.02.2025 10:26 Araç Çıkış Tarihi: 04.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası