

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2025 11:58  
Rapor No: 06-01-2342871  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:10

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2025 11:58

# Full Plus Ekspertiz



## 34CIU845

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2342871 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2025 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	34CIU845	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	92618	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA26300006V11495	Motor Gücü	77 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Rengi	BEYAZ	Model	Doblo Combi
Sonraki Muayene Tar.	2025-06-26	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2025 11:58  
Rapor No: 06-01-2342871  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:10

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2025 11:58

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Sol ön koltuk deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Tampon reflektörü ve sağ arka lamba hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		Obd soketi çalışmıyor.
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		Arka amortisör yağ kaçağı mevcut,
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ terletmesi mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		Radyo çalışmıyor, anten hasarlı.
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza ezik.
Akü		Akü degerleri düşük.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş izleri mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-2342871 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2025 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-7.7 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	77	5
2. Aks	67	78	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	4.126	3.731	9
2. Aks	2.252	1.9705	12
El Freni	1.741	1.515	12

### Verimlilik

71

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/16	99H	3,88 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/16	99H	4,16 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/16	99H	4 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/16	99H	4,04 mm	Yazlık



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2025 11:58  
Rapor No: 06-01-2342871  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:10

Sayfa: 5/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2025 11:58

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 361 NM	Teker Torku 323 NM	Teker Gücü 50 KW	Test Hızı 118 km/h
Ruhsat Verisi Güç 77 KW	Test Sonucu Güç 69 KW	Kayıp Güç 13 KW	Performans % 89,61

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-2342871 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2025 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

15.02.2025

Araç:

Renault Clio-V 1.0 TCe 90

Motor kodu:

H4D-470 (H4D-E4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DKGO056

VIN:

VF1RJA00770409101 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

15.02.2025 09:34:11 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensori

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 226322:

Sarj basinc kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

3\*

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havasi kontrol sistemi

En az 1 tekerlegin lastik basinci cok disuktiir.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda unitesine CAN-Bus

ILETISIM YOK

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

ic mekan fani

Hatali kontrol akim devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AF7001:

Fren pedali musiri

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC AF7002:

Fren pedali musiri

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC AC9564:

DIREKSIYON KOLONU SVICI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rolesi

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC AC2123:

Suruci tarafi emniyet kemeri digmesi

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yagmur/isik sensori

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC ACB564:

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC DC0208:

LIN-Bus

ILETISIM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 923064:

Mars motoru

arizali aktivasyon

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu DTC ADA172;

AKTUATOR GUC KAYNAGI

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Konfor

Park asistansi OBD

Sanziman

Cift debriyajli sanziman CAN

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Multimedya araylizi CAN

Ses/Video

Navigasyon

Hata kodu DTC 930B11:

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930B12:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Arka sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D11;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930D12;

On sag hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F11;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 930F12;

On sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931111:

Arka sol hoparlor

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 931112:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2342871 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2025 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

Arka sol hoparlor  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 932A13:  
USB portu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 93D98F:  
USB portu  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 934116:  
ECU  
Fonksiyon hatalıdır.  
Hata kodu DTC 93DDS8F:  
Radyoya CAN-Bus/baglanti  
BOZUK ILETISIM  
Hata kodu DTC 93DD87:  
Radyoya CAN-Bus/baglanti  
BOZUK ILETISIM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
03.11.2023		Çarpışma	Hayır	5080	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2025 11:58  
Rapor No: 06-01-2342871  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:10

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2025 11:58

## Araç Resimleri



## Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2025 11:58  
Rapor No: 06-01-2342871  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:10

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2025 11:58

## Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Motor, Alt muhafaza > Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2025 11:58  
Rapor No: 06-01-2342871  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:10

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2025 11:58



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Yakıcı Madde İle Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Arka aks, Amortisör, arka sağ > Deforme Olmuş



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Spoiler > Hasarlı



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası çerçevesi > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Bagaj kapağı/kapısı, Arka spoiler > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Anten > Hasarlı



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Radyo, CD, DVD > Çalışmıyor

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç obd taraması yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 15.02.2025 11:58 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2342871 Araç Giriş Tarihi: 15.02.2025 10:10 Araç Çıkış Tarihi: 15.02.2025 11:58  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görseelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası