

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 09:32
Rapor No: 06-01-1348720
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:07

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 09:32

Full Plus Ekspertiz



06CZG628

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1348720 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CZG628	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	73011	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM426300006W08897	Motor Gücü	77 kw
Marka	Fiat	Motor Hacmi	1598cc
Renği	BEYAZ	Model	Doblo Combi
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Camlıvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 09:32
Rapor No: 06-01-1348720
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:07

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 09:32

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş deformasyon mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	BAKIM GEREKLİ	Ön cam taş izleri mevcut
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1348720 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3.5 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	80	10
2. Aks	51	55	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.091	3.0565	1
2. Aks	1.562	1.601	2
El Freni	1.6465	1.932	14

Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/16	99H	4,27 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/16	99H	4,94 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/16	99H	4,33 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/16	99H	4,63 mm	Yazlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 09:32
Rapor No: 06-01-1348720
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:07

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 09:32

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 376 NM	Teker Torku 340 NM	Teker Gücü 64 KW	Test Hızı 130 km/h
Ruhsat Verisi Güç 77 KW	Test Sonucu Güç 72 KW	Kayıp Güç 11 KW	Performans % 93,51

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1348720 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

07.03.2025

Arac:

Fiat Doblo 1.6 16V JTDM

Motor kodu:

198 A3.000

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CZG628

VIN:

(kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

07.03.2025 09:25:02 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0091:

Yakit basinci regulatord 1

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P0091:

Yakit basinci regulatord 1

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P0092:

Yakit basinci regulatord 1

SINYAL COK GUCLU

Hata kodu P0094:

Yakit sistemi

KUCUK SIZINTI ALGILANDI

Hata kodu P0685:

MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ

KONTROL DEVRESİ KESİLDİ

Motor

Dizel motor

7*

Hata kodu P14B0-19:

Hata kodu P0091-22:

Yakit basinci regulatord 1

SINYAL COK ZAYIF

Hata kodu P0092-22:

Yakit basinci regulatord 1

SINYAL COK GUCLU

Hata kodu P0094-21:

Yakit sistemi

KUCUK SIZINTI ALGILANDI

Hata kodu P068A-68:

AKU VOLTAJİ

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hata kodu P0685-94:

MOTOR/GUC AKTARMA GUC BESLEME ROLESİ

KONTROL DEVRESİ KESİLDİ

Hata kodu P0560-16:

SISTEM VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Motor

Ure katkı maddesi dozaj modilii

ABS

ABS/ESC kumanda iinitesi

Hata kodu C1221-86:

Motor elektronik kumanda linitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C1200-16:

AKU VOLTAJİ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hava yastigi

Hava yastigi kumanda linitesi

Hata kodu U0019-00:

CAN-BUS

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Karoseri elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu B10AA-4A:

Yapilandirma

HATALI VERİ

Hata kodu B1009-16:

Stop lambasi/park lambalari arka sol

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U1703-87:

Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti

BOZUK İLETİSİM

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U1801-08:

Ses/Video

Infotainment elektronik kumanda iinitesi

Hata kodu B210A-16:

Radyo

HATALI BESLEME VOLTAJİ!

Hata kodu U0155-87:

Gosterge grubu

HATALI İLETİSİM!

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1348720 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***8897 şasi nolu TOFAS-FIAT DOBLO COMBI SAFELINE 1.6 M.JET 105 E6D FINAL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 09:32
Rapor No: 06-01-1348720
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:07

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 09:32

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 09:32
Rapor No: 06-01-1348720
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:07

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 09:32

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Diğer



Tavan, Tavan > Noktasal Ezik



Camlar, Ön cam > Taş
Izi



Kapı, sağ ön, Kapı gergisi > Ses
Yapıyor



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj
bölümü döşemesi > Deforme
Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Deforme Olmuş



Koltuklar, arka, Arka koltuk >
Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Arka aks, Amortisör, arka sağ >
Sızdırıyor



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Kirlenmiş



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1348720 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 07.03.2025 09:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1348720 Araç Giriş Tarihi: 07.03.2025 09:07 Araç Çıkış Tarihi: 07.03.2025 09:32
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası