

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi  
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2024 15:17  
Rapor No: 06-01-1230998  
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601  
Ara Giriř Tarihi: 14.02.2024 09:35

Sayfa: 1/9  
Ara ıkıř Tarihi: 14.02.2024 15:17

# Full Plus Ekspertiz



## 34DCP071

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2024 15:17  
Rapor No: 06-01-1230998  
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:35

Sayfa: 2/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2024 15:17

## Araç Bilgileri

Plaka	34DCP071	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	75480	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	ZFA35600006R99957	Motor Gücü	88 kw
Ruhsat Motor No	552804448977666	Motor Hacmi	1598cc
Marka	Fiat	Rengi	BEYAZ
Model	Egea	İlk Tescil Tarihi	29-07-2020
Sonraki Muayene Tar.	00-00-0000	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2024 15:17  
Rapor No: 06-01-1230998  
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:35

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2024 15:17

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizikler var
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2024 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1230998 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2024 15:17  
Mersis No: 0882032172700011


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
5.6 ! m/km	6.2 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	65	59	6
2. Aks	63	62	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	188	212	11
2. Aks	186	199	7
El Freni	137	144	5

### Verimlilik

57

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	91H	3,64 mm	Yazlık
Sol Arka	195/65/15	91H	4,88 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/65/15	91H	3,6 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/65/15	91H	4,82 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2024 15:17  
Rapor No: 06-01-1230998  
Mersis No: 0882032172700011


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:35

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2024 15:17

## Dinamometre Ölçüm Değeri

Ölçülen Motor Torku 181 NM	Teker Torku 143,29 NM	Teker Gücü 59,6 KW	Test Hızı 132 km/h
Ruhsat Verisi Güç 88 KW	Test Sonucu Güç 84 KW	Kayıp Güç 15,16 KW	Performans % 95,45

## RPM (Devir/dk) Grafiđi



Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2024 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1230998 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2024 15:17  
Mersis No: 0882032172700011

## OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

12.02.2024  
Araç: Fiat Aegea 1.6 JTDM  
Motor kodu: 55 2603 84  
Üretim yılı: 16-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: ZFA35600006R99957 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 14.02.2024 14:50:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Dizel motor O\*  
ABS ABS 0  
Hava yastığı Hava yastığı O  
Klima Klima O  
Konfor Body Computer O  
Konfor Gösterge grubu 0

Şanzıman Çift debriyajlı şanzıman O\*  
Şanzıman Vites seçme kolu modülü O\*  
Direksiyon Servo direksiyon O  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

ZFA35600006R99957 şase nolu ve 34DCP071 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2024 15:17  
Rapor No: 06-01-1230998  
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:35

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2024 15:17

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2024 15:17  
Rapor No: 06-01-1230998  
Mersis No: 0882032172700011

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:35

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2024 15:17

## Vuruk



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

## Diğer



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı

### Parça Grubu

Tavan  
Marşbiyel, sol

### Parça ve Hasar

Tavan - Boyası Atmış  
Marşbiyel, sol - Hasarlı

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğu için gözle boya kontrolü yapılamadı Akü değerleri okunamadığı için akü kontrol testi yapılamadı Sağ ön çamurluk sökülmiş takılmış işlemli



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 14.02.2024 15:17 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1230998 Araç Giriş Tarihi: 14.02.2024 09:35 Araç Çıkış Tarihi: 14.02.2024 15:17  
Mersis No: 0882032172700011

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası