

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 10:09  
Rapor No: 06-01-1336603  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:41

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 10:09

# Full Plus Ekspertiz



## 06EIK282

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1336603 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 10:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |          |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka                | 06EIK282          | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM                   | 16691             | Yakıt Cinsi   | Dizel    |
| Şase                 | NM43560000U128694 | Motor Gücü    | 96 kw    |
| Motor Hacmi          | 1598cc            | Marka         | Fiat     |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Egea     |
| Sonraki Muayene Tar. | 2027-02-08        | Model Yılı    | 2024     |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | TAN OTO  |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |          |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 10:09  
Rapor No: 06-01-1336603  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:41

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 10:09

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|   | Durum                  | Notlar               |
|---|------------------------|----------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           | BAKIM GEREKLİ          | Çizik.               |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 | SORUNSUZ               |                      |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       | BAKIM GEREKLİ          | Kirlenmiş.           |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ               |                      |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    | SORUNSUZ               |                      |
| Silecekler                                    | SORUNSUZ               |                      |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  | SORUNSUZ               |                      |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  | SORUNSUZ               |                      |
| Lastik ve Jantlar                             | BAKIM GEREKLİ          | Jant kapağı hasarlı. |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               | SORUNSUZ               |                      |
| Yürür Aksam                                   | SORUNSUZ               |                      |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   | SORUNSUZ               |                      |
| Şanzıman                                      | SORUNSUZ               |                      |
| Diferansiyel                                  | SORUNSUZ               |                      |
| Direksiyon Sistemi                            | SORUNSUZ               |                      |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  | SORUNSUZ               |                      |
| Park Sensörleri                               | SORUNSUZ               |                      |
| Araç Altı                                     | SORUNSUZ               |                      |
| Akü   | SORUNSUZ               |                      |
| Klima   | SORUNSUZ               |                      |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          | SORUNSUZ               |                      |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         | SORUNSUZ               |                      |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 | SORUNSUZ               |                      |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Su seviyesi düşük.   |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1336603 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 10:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN          | ARKA     |
|-------------|----------|
| 16.2 ! m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 77      | 70      | 7        |
| 2. Aks | 50      | 58      | 8        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 1.91   | 1.8745 | 1         |
| 2. Aks                     | 1.1445 | 1.185  | 3         |
| El Freni                   | 1.165  | 0.967  | 16        |

### Verimlilik

44

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/55/16 | 91H                | 8,1 mm        | Kışlık |
| Sol Arka | 205/55/16 | 91H                | 7,7 mm        | Kışlık |
| Sağ Ön   | 205/55/16 | 91H                | 7,5 mm        | Kışlık |
| Sağ Arka | 205/55/16 | 91H                | 7,6 mm        | Kışlık |



Jant kapağı, sol ön >  
Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/9  
Rapor No: 06-01-1336603 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 10:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                          |                      |                 |                    |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku<br>- | Teker Torku<br>-     | Teker Gücü<br>- | Test Hızı<br>-     |
| NM                       | NM                   | KW              | km/h               |
| Ruhsat Verisi Güç<br>96  | Test Sonucu Güç<br>- | Kayıp Güç<br>-  | Performans %<br>-- |
| KW                       | KW                   | KW              |                    |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1336603 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 10:09  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

29.01.2025

Arac:

Fiat Aegea 1.6 JTDM

Motor kodu:

55 2603 84

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EIK282

VIN:

NM43560000U128694 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

29.01.2025 09:44:58 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel motor

ABS

ABS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima

Konfor

Body Computer

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu B1037:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

ILETISIM YOK

Hata kodu B1039:

Karoseri elektronik kumanda Unitesi

ILETISIM YOK

Hata kodu U1701:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Konfor

PARK ASISTANI

Sanziman

Cift debriyajli sanziman

Sanziman

Vites secme kolu modilii

Direksiyon

Servo direksiyon

Ses/Video

Entertainment/Telematik modilii ETM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*8694 şasi nolu TOFAS-FIAT EGEA SEDAN URBAN 1.6 M.JET 130 DCT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 10:09  
Rapor No: 06-01-1336603  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:41

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 10:09

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik




Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/9  
Rapor No: 06-01-1336603 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 10:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,  
Döşemeler/Kapaklar >  
Kirlenmiş

### Parça Grubu

Motorsoğutması

### Parça ve Hasar

Soğutma sıvısı - Eksik

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan dolayı gözle kusur kontrolü yapılamadı. Aracın su seviyesi minimumun altında olduğundan dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.01.2025 10:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1336603 Araç Giriş Tarihi: 29.01.2025 09:41 Araç Çıkış Tarihi: 29.01.2025 10:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası