

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi  
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2024 10:51  
Rapor No: 06-01-1238567  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Ara Giriř Tarihi: 09.03.2024 10:00

Sayfa: 1/9  
Ara ıkıř Tarihi: 09.03.2024 10:51

# Full Plus Ekspertiz



## 06DKA511

*[Handwritten signature]*

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2024 10:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1238567 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2024 10:51  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06DKA511	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	54347	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM435600006Y27904	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	463460201091823	Marka	Fiat
Motor Hacmi	1598cc	Renği	BEYAZ
Model	Egea	İlk Tescil Tarihi	03-01-2023
Sonraki Muayene Tar.	10-11-2025	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2024 10:51  
Rapor No: 06-01-1238567  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:00

Sayfa: 3/9  
Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2024 10:51

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik ve çizikler var.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri		Yakıcı madde zararı var.
Araç İç Donanımı		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi		
Yürür Aksam		
Motor		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2024 10:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1238567 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2024 10:51  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
4.6 m/km	-6.8 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	76	67	9
2. Aks	62	61	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	362	350	4
2. Aks	124	160	22
El Freni	105	135	23

### Verimlilik

70

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/R17	94V	5,5 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/R17	94V	5,7 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/R17	94V	5,2 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/R17	94V	5,3 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2024 10:51  
Rapor No: 06-01-1238567  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:00

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2024 10:51

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 295 NM	Teker Torku 352,05 NM	Teker Gücü 72,7 KW	Test Hızı 147 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 98,6 KW	Kayıp Güç 15,05 KW	Performans % 100,00

## RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğu D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2024 10:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1238567 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2024 10:51  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

ânGUTMANN

05.03.2024  
Araç: Fiat Aegea 1.6 JTDM  
Motor kodu: 55 2603 84  
Üretim yılı: 16-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: NM435600006Y26679 (kumanda ünitesinden okunan )  
Test edilmiş: 09.03.2024 10:09:08 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Hata kodu B126E:

YOLCU KAPISI ELEKTRİKLİ CAM MOTORU ROLESİ  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1037:  
Karoseri elektronik kumanda ünitesi  
İLETİŞİM YOK

Hata kodu B1039:  
Karoseri elektronik kumanda ünitesi  
İLETİŞİM YOK

Hata kodu U1701:  
Motor kumanda ünitesine CAN—Bus/bağlantı  
BOZUKİLETİŞİM  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.08.2023		Tutar	Hayır	0	TL

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2024 10:51  
Rapor No: 06-01-1238567  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:00

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2024 10:51

## Araç Resimleri



## Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Çizik



Tampon, ön, Spoyley > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2024 10:51  
Rapor No: 06-01-1238567  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:00

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2024 10:51

## Vuruk



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

## Diđer



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Çatlak



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Standart Dış Onarım



Taban, Taban halısı > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Deđerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diđer notlar;

Aracın pandizot ip tutacakları kırık. Araç dışı kirli olduğundan gözle boya kusur kontrolü yapılamadı.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 09.03.2024 10:51 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1238567 Araç Giriş Tarihi: 09.03.2024 10:00 Araç Çıkış Tarihi: 09.03.2024 10:51  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası