

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2024 09:36  
Rapor No: 06-01-1289545  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:10

Sayfa: 1/9  
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2024 09:36

# Full Plus Ekspertiz



## 06DJB215

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2024 09:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/9  
Rapor No: 06-01-1289545 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2024 09:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |               |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Plaka                | 06DJB215          | Şanzıman Tipi | Manuel        |
| KM                   | 54683             | Yakıt Cinsi   | Dizel         |
| Şase                 | NM422500006Y46051 | Motor Gücü    | 70 kw         |
| Motor Hacmi          | 1248cc            | Marka         | Fiat          |
| Renği                | BEYAZ             | Model         | Fiorino Combi |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN        | Model Yılı    | 2022          |
| Araç Tipi            | Camlıvan          | Ruhsat Sahibi | ...           |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |               |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2024 09:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/9  
Rapor No: 06-01-1289545 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2024 09:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|   | Durum                  | Notlar   |
|---|------------------------|--|
| Araç Kaporta Aksamı                           | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Ezikler ve çizikler mevcut.  |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 | SORUNSUZ               |  |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Sol ön koldayama yakıcı madde zararı görmüş,koltuklar kılıf kontrol edilemedi. |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ               |  |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    | SORUNSUZ               |  |
| Silecekler                                    | SORUNSUZ               |  |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  | SORUNSUZ               |  |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  | SORUNSUZ               |  |
| Lastik ve Jantlar                             | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Jantlar çizik.   |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               | SORUNSUZ               |  |
| Yürür Aksam                                   | SORUNSUZ               |  |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   | BAKIM GEREKLİ          | Triger kapagı yağ terletmesi mevcut.   |
| Şanzıman                                      | SORUNSUZ               |  |
| Diferansiyel                                  | SORUNSUZ               |  |
| Direksiyon Sistemi                            | SORUNSUZ               |  |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  | SORUNSUZ               |  |
| Park Sensörleri                               | SORUNSUZ               |  |
| Araç Altı                                     | SORUNSUZ               |  |
| Akü   | SORUNSUZ               |  |
| Klima   | SORUNSUZ               |  |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          | SORUNSUZ               |  |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         | SORUNSUZ               |  |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 | SORUNSUZ               |  |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               | SORUNSUZ               |  |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2024 09:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/9  
Rapor No: 06-01-1289545 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2024 09:36  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|----|------|
| -  | -    |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | -       | -       | -        |
| 2. Aks | -       | -       | -        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | -   | -   | -         |
| 2. Aks                     | -   | -   | -         |
| El Freni                   | -   | -   | -         |

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/55/16 | 91H                | 4,12 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 195/55/16 | 91H                | 4,45 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/55/16 | 91H                | 4,11 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/55/16 | 91H                | 3,99 mm       | Yazlık |



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2024 09:36  
Rapor No: 06-01-1289545  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:10

Sayfa: 5/9  
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2024 09:36

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                                  |                             |                        |                          |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku<br>404<br>NM | Teker Torku<br>362<br>NM    | Teker Gücü<br>52<br>KW | Test Hızı<br>102<br>km/h |
| Ruhsat Verisi Güç<br>70<br>KW    | Test Sonucu Güç<br>60<br>KW | Kayıp Güç<br>13<br>KW  | Performans %<br>85,71    |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2024 09:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/9  
Rapor No: 06-01-1289545 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2024 09:36  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

23.09.2024

Arac:

Fiat Fiorino 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 B1.000

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06DJB215

VIN:

(kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.09.2024 09:27:39 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Marelli 6F3

Motor

Marelli 8F3 CF5

ABS

Bosch ABS/ESP 8.0 EP

Hava yastigi

Autoliv Airbag 2

Konfor

Delphi Govde Bilgisayari

Konfor

Marelli EP gosterge panosu grubu

Konfor

Bosch park asistansi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*6051 şasi nolu TOFAS-FIAT FIORINO COMBI PREMIO 1.3 M,JET 95 E6D FINAL markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2024 09:36  
Rapor No: 06-01-1289545  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:10

Sayfa: 7/9  
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2024 09:36

### Araç Resimleri



### Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2024 09:36  
Rapor No: 06-01-1289545  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:10

Sayfa: 8/9  
Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2024 09:36

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik




Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik

## Diğer



Koltuklar, ön, Kol dayaması > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçığı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

### Parça Grubu

Tavan

### Parça ve Hasar

Tavan - Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. araç fren süspansiyon testi yapılamadı.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.09.2024 09:36 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/9  
Rapor No: 06-01-1289545 Araç Giriş Tarihi: 23.09.2024 09:10 Araç Çıkış Tarihi: 23.09.2024 09:36  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası