

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2024 16:10  
Rapor No: 06-01-130956  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:37

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2024 16:10

# Full Plus Ekspertiz



## 06CSP771

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2024 16:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1309956 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2024 16:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |               |
|----------------------|-------------------|---------------|---------------|
| Plaka                | 06CSP771          | Şanzıman Tipi | Manuel        |
| KM                   | 89931             | Yakıt Cinsi   | Benzin        |
| Şase                 | NM422500006V73894 | Motor Gücü    | 53 kw         |
| Motor Hacmi          | 1368cc            | Marka         | Fiat          |
| Rengi                | BEYAZ             | Model         | Fiorino Combi |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN        | Model Yılı    | 2021          |
| Araç Tipi            | Camlıvan          | Ruhsat Sahibi | ...           |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı            |               |               |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2024 16:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1309956 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2024 16:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|   | Durum | Notlar  |
|---|-------|---|
| Araç Kaporta Aksamı                           |       | Ezikler ve çizikler mevcut.                         |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 |       |   |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       |       | Kirlenmiş,sol ön koltuk yakıcı madde hasarı mevcut. |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri |       |   |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    |       |   |
| Silecekler                                    |       |   |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  |       |   |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  |       |   |
| Lastik ve Jantlar                             |       | Jantlar çizik.                                      |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               |       |   |
| Yürür Aksam                                   |       |   |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   |       |   |
| Şanzıman                                      |       | Yağ kaçağı mevcut.                                  |
| Diferansiyel                                  |       |   |
| Direksiyon Sistemi                            |       |   |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  |       |   |
| Park Sensörleri                               |       |   |
| Araç Altı                                     |       |   |
| Akü   |       |   |
| Klima   |       |   |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          |       |   |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         |       |   |
| Egzoz Sistemi ve Susturucular                 |       |   |
| Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu               |       |   |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2024 16:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1309956 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2024 16:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN | ARKA |
|----|------|
| -  | -    |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | -       | -       | -        |
| 2. Aks | -       | -       | -        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol | Sağ | Sapma (%) |
|----------------------------|-----|-----|-----------|
| 1. Aks                     | -   | -   | -         |
| 2. Aks                     | -   | -   | -         |
| El Freni                   | -   | -   | -         |

| Verimlilik |
|------------|
| -          |

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat | Diş Derinliği | Tip |
|----------|------|---------------|-----|
| Sol Ön   | -    | - mm          | -   |
| Sol Arka | -    | - mm          | -   |
| Sağ Ön   | -    | - mm          | -   |
| Sağ Arka | -    | - mm          | -   |



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2024 16:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1309956 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2024 16:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                          |                      |                 |                    |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku<br>- | Teker Torku<br>-     | Teker Gücü<br>- | Test Hızı<br>-     |
| NM                       | NM                   | KW              | km/h               |
| Ruhsat Verisi Güç<br>53  | Test Sonucu Güç<br>- | Kayıp Güç<br>-  | Performans %<br>-- |
| KW                       | KW                   | KW              |                    |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2024 16:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1309956 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2024 16:10  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

19.11.2024  
Arac:  
Fiat Fiorino 1.4i 8V  
Motor kodu:  
350 A1.000  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
06CSP771  
VIN:  
(kumanda linitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
19.11.2024 16:05:09 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
ABS  
Bosch ABS/ESP 8.0 EP  
Hata kodu U0001:  
CAN-BUS/VERİ HATTI "C"  
BOZUK İLETİSİM  
Hava yastığı  
Autoliv Airbag 2  
Konfor  
Delphi Govde Bilgisayarı  
Hata kodu B1022:  
Sol/6n tarafta gabari lambaları  
Fonksiyon hatalıdır.  
Konfor  
Marelli EP gösterge panosu grubu  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı Mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 19.12.2022   |                      | ERPÇarpma    | Hayır             | 9039.02        | TL                         |



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2024 16:10  
Rapor No: 06-01-1309956  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:37

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2024 16:10

## Araç Resimleri



## Çizik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk  
ağı > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >  
Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2024 16:10  
Rapor No: 06-01-1309956  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:37

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2024 16:10

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik

## Diğer



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 19.11.2024 16:10  
Rapor No: 06-01-1309956  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:37

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2024 16:10



Ön aks, Aks mili, sağ > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Tampon, ön, Ön tampon > Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı. araç şanzıman yağ kaçağından dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 19.11.2024 16:10 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1309956 Araç Giriş Tarihi: 19.11.2024 15:37 Araç Çıkış Tarihi: 19.11.2024 16:10  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası