

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 10:32  
Rapor No: 06-01-1316394  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 10:32

# Full Plus Ekspertiz



## 06FE4725

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1316394 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 10:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06FE4725	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	199808	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM432300003123669	Motor Gücü	66 kw
Motor Hacmi	1248cc	Marka	Fiat
Rengi	GRİ	Model	Linea
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2011
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11  
Rapor No: 06-01-1316394 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 10:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler çizikler ve hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,sol ön koltuk deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Farlar solmuş,arka sağ lamba hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik,hasarlı,ön lastikler deforme olmuş.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Yağ terletmesi yağ kaçağı mevcut.yakıt sızıntısı mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		Radyo düğmeleri solmuş.
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam ufak taş hasarı mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1316394 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 10:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.6 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	80	77	3
2. Aks	57	56	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.248	2.9715	8
2. Aks	1.6695	1.918	12
El Freni	1.258	0.636	49

### Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/65/15	88T	4,77 mm	Yazlık
Sol Arka	185/65/15	88T	5,88 mm	Yazlık
Sağ Ön	185/65/15	88T	4,28 mm	Yazlık
Sağ Arka	185/65/15	88T	563 mm	Yazlık



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-1316394 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 10:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 66	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1316394 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 10:32  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

06.12.2024

Araç:

Fiat Linea 1.3 16V JTDM

Motor kodu:

199 A3.000

Üretim yılı;

07-12

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06FE4725

VIN:

Test edilmiş:

06.12.2024 10:18:53 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Marelli 6)JF CF3

Motor

EDC 16CF3/C9

ABS

Bosch ABS 8.0 VDC

Konfor

Gosterge panosu grubu Marelli 3

Hata kodu U1602:

CAN-BUS

KAPATMA FONKSİYONU

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
15.08.2015		ERPCarpma	Hayır	525	TL
05.03.2015		Carpma	Hayır	0	TL
22.12.2011		Carpma	Hayır	640	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 10:32  
Rapor No: 06-01-1316394  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53

Sayfa: 7/11  
Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 10:32

## Araç Resimleri



## Çizik



Farlar, Far, sol > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 10:32  
Rapor No: 06-01-1316394  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 10:32

## Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

## Diğer



Şanzıman, Vites körüğü > Deforme Olmuş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Komünikasyon/Navigasyon/Eğlence sistemleri, Radyo, CD, DVD > Solmuş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Solmuş



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Solmuş



Camlar, Ön cam > Taş izi



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 10:32  
Rapor No: 06-01-1316394  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 10:32



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş




Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş




Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Dolu Hasarlı



Motor, Yakıt sistemi yüksek basınç pompası > Sızdırıyor



Motor, Yakıt sistemi yüksek basınç pompası > Sızdırıyor



İlave parçalar, ön, Ön koruma demiri - bağlantı ayağı > Hasarlı



İlave parçalar, ön, Ön koruma demiri - bağlantı ayağı > Hasarlı



Motor, Triger zinciri > Yağ Kaçağı




Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Motor, Turbo hortumları > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Farlar, Far, sağ > Solmuş



Farlar, Far, sol > Solmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 10:32  
Rapor No: 06-01-1316394  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53

Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 10:32



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ  
> Pas



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Hasarlı



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ  
> Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,  
sağ arka > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lambalar,  
sağ > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >  
Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol >  
Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >  
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >  
Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon >  
Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. araç yağ kaçaqlarından dolayı dyno testi uygun görülmemiştir.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.12.2024 10:32 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1316394 Araç Giriş Tarihi: 06.12.2024 09:53 Araç Çıkış Tarihi: 06.12.2024 10:32  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası