

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 10:57
Rapor No: 06-01-1339495
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:25

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 10:57

Full Plus Ekspertiz



06CCJ850

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 05.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1339495 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CCJ850	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	152678	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WF0NXXGCHNLK89773	Motor Gücü	88 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1499cc
Rengi	GRİ	Model	Focus
Sonraki Muayene Tar.	2025-07-26	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback (Sedan**)	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

**Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1339495 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Koltuklar yakıcımadde hasarı mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far bağlantı ayakları kırık tamirli i
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar ezik çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Üst kapak yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza deforme olmuş.
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1339495 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-5.1 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	79	82	3
2. Aks	61	65	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.623	3.376	6
2. Aks	2.1105	2.003	5
El Freni	1.815	1.708	5

Verimlilik

81

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/60/16	92V	4,66 mm	Yazlık
Sol Arka	205/60/16	92V	5,27 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/60/16	92V	4,82 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/60/16	92V	5,11 mm	Yazlık



Jant, sağ arka > Ezik



Jant, sol ön > Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1339495 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 88	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1339495 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

05.02.2025

Araç:

Ford Focus 1.5 TDCI EcoBlue

Motor kodu:

ZTDA

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CCJ850

VIN:

WFONXXGCHNLK89773 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

05.02.2025 10:49:35 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P064E:

Lambda sensoru değerlendirme elektronigi Sira 2

ARIZALI LAMBDA SENSOR BILESENI (DAHILI)

Hata kodu P064E:

Lambda sensoru değerlendirme elektronigi Sira 2

ARIZALI LAMBDA SENSOR BILESENI (DAHILI)

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P064E:

Lambda sensoru değerlendirme elektronigi Sira 2

ARIZALI LAMBDA SENSOR BILESENI (DAHILI)

Hata kodu P061C:

MOTOR DEVRI MODULU

Dahili hata.

ABS

ABS (CAN)

Hava yastigi

Hava yastigi RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modiiil BCMii CAN

Hata kodu B1D00:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu B1448:

Sag fren lambasi/park lambasi

Fonksiyon hatalidir.

Konfor

Gateway modili A CAN

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistansi PAM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Suriuci kapist modili (CAN)

Konfor

Yolcu kapisi modiiil (CAN)

Konfor

Direksiyon siitunu modiiilii

Sanziman

Akilli servo modiiil
Sanziman
TCM sanziman kumanda unitesi
Direksiyon
Elektr. direksiyon CAN
Hata kodu U3003:
AKU VOLTAJI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu U3003:
AKU VOLTAJI
ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI
Hata kodu U3001:
ECU
{ZIN VERILEMEZ KESME
Hata kodu C1B00:
Direks. acl sen
Fonksiyon hatalidir.
Ses/Video
Ses kumanda linitesi ACM CAN
Hata kodu U0255:
MODUL EKRANI ON ARAYUZ
BOZUK ILETISIM
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1339495 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.09.2024		Çarpışma	Hayır	3360	TL
28.02.2024		Çarpışma	Hayır	2800	TL
03.06.2023		ERPÇarpma	Hayır	53875.36	TL
29.08.2021		Çarpma	Hayır	776.12	TL
22.08.2021		Çarpma	Hayır	0	TL
08.08.2021		Çarpışma	Hayır	1464.38	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 10:57
Rapor No: 06-01-1339495
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:25

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 10:57

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1339495 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Farlar, Far, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sağ > Standart Dışı Onarım



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı Madde Ile Zarar Görmüş



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Motor, Alt muhafaza > Deforme Olmuş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik




Arka lambalar, Arka lambalar, sağ > Hasarlı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Motor, Motor üst kapağı, plastik > Yağ Kaçağı



Cam yıkama/silme sistemi, Cam suyu bidonu kapağı > Sökülmüş-Yok



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.sağ ve sol ön çamurluk bağlantı vidalarıyla oynanmış,onarımlı boyalı.aracı yağ kaçaıklarından dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.02.2025 10:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1339495 Araç Giriş Tarihi: 05.02.2025 10:25 Araç Çıkış Tarihi: 05.02.2025 10:57
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası