

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2024 15:07  
Rapor No: 06-01-2278544  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:07

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2024 15:07

# Full Plus Ekspertiz



## 34DNF670

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2024 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-2278544 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2024 15:07  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

|                      |                   |               |          |
|----------------------|-------------------|---------------|----------|
| Plaka                | 34DNF670          | Şanzıman Tipi | Otomatik |
| KM                   | 117144            | Yakıt Cinsi   | Dizel    |
| Şase                 | WF0MXXGCHMLL48510 | Motor Gücü    | 88 kw    |
| Motor Hacmi          | 1499cc            | Marka         | Ford     |
| Renği                | BEYAZ             | Model         | Focus    |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN        | Model Yılı    | 2020     |
| Araç Tipi            | Sedan             | Ruhsat Sahibi | TAN OTO  |
| Kapı Sayısı          | 4 Kapı            |               |          |

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2024 15:07  
Rapor No: 06-01-2278544  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:07

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2024 15:07

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|   | Durum                  | Notlar                      |
|---|------------------------|-----------------------------|
| Araç Kaporta Aksamı                           | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Ezikler ve çizikler mevcut. |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 | SORUNSUZ               |                             |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       | BAKIM GEREKLİ          | Kirlenmiş.                  |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ               |                             |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    | SORUNSUZ               |                             |
| Silecekler                                    | SORUNSUZ               |                             |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  | SORUNSUZ               |                             |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  | SORUNSUZ               |                             |
| Lastik ve Jantlar                             | SORUNSUZ               |                             |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               | SORUNSUZ               |                             |
| Yürür Aksam                                   | SORUNSUZ               |                             |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   | SORUNSUZ               |                             |
| Şanzıman                                      | SORUNSUZ               |                             |
| Diferansiyel                                  | SORUNSUZ               |                             |
| Direksiyon Sistemi                            | SORUNSUZ               |                             |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  | SORUNSUZ               |                             |
| Park Sensörleri                               | SORUNSUZ               |                             |
| Araç Altı                                     | SORUNSUZ               |                             |
| Akü   | SORUNSUZ               |                             |
| Klima   | SORUNSUZ               |                             |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          | BAKIM GEREKLİ          | Ön cam fitili çizik.        |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         | SORUNSUZ               |                             |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2024 15:07  
Rapor No: 06-01-2278544  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:07

Sayfa: 4/11  
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2024 15:07

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2024 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11  
Rapor No: 06-01-2278544 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2024 15:07  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN        | ARKA         |
|-----------|--------------|
| -3.3 m/km | -10.2 ! m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 84      | 80      | 4        |
| 2. Aks | 60      | 73      | 13       |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ    | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|--------|-----------|
| 1. Aks                     | 2.84   | 2.681  | 5         |
| 2. Aks                     | 2.0005 | 2.0205 | 0         |
| El Freni                   | 1.335  | 1.19   | 10        |

### Verimlilik

69

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 205/60/16 | 92H                | 3,12 mm       | Kışlık |
| Sol Arka | 205/60/16 | 92H                | 3,28 mm       | Kışlık |
| Sağ Ön   | 205/60/16 | 92H                | 3,18 mm       | Kışlık |
| Sağ Arka | 205/60/16 | 92H                | 3,41 mm       | Kışlık |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2024 15:07  
Rapor No: 06-01-2278544  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:07

Sayfa: 6/11  
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2024 15:07

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                                  |                             |                        |                          |
|----------------------------------|-----------------------------|------------------------|--------------------------|
| Ölçülen Motor Torku<br>614<br>NM | Teker Torku<br>578<br>NM    | Teker Gücü<br>76<br>KW | Test Hızı<br>127<br>km/h |
| Ruhsat Verisi Güç<br>88<br>KW    | Test Sonucu Güç<br>87<br>KW | Kayıp Güç<br>12<br>KW  | Performans %<br>98,86    |

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2024 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11  
Rapor No: 06-01-2278544 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2024 15:07  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

13.08.2024

Araç:

Ford Focus 1.5 TDCI EcoBlue

Motor kodu:

ZTDA

Üretim yılı:

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

34DNF670

VIN:

WFOMXXGCHMLL48510 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

13.08.2024 10:08:12 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

ABS

ABS (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı RCM CAN

Klima

Otom. klima kontrol sistemi HVAC OBD

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Gösterge panosu grubu IPC CAN

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Sürücü kapısı modülü (CAN)

Hata kodu B1C10:

SURUCU TARAFI AYNA YUKARI/ASAGI AYAR MOTORU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B118E:

SOL ON ELEKTRİKLI CAM

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1190:

ELEKTRİKLI CAM ARKA SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Yolcu kapısı modülü (CAN)

Hata kodu B118F:

ELEKTRİKLI CAM ON SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1191:

ELEKTRİKLI CAM ARKA SAG

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Direksiyon siitunu modülü

Sanziman

Akıllı servo modül

Sanziman

TCM sanziman kumanda ünitesi

Direksiyon

Elektr. direksiyon CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U3001:

ECU

{ZIN VERİLEMEZ KESME

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2024 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11  
Rapor No: 06-01-2278544 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2024 15:07  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

| Hasar Tarihi | Hasar Parça Değişimi | Hasar Tanımı | Ağır Hasarlı mı ? | Hasar Maliyeti | Hasar Maliyeti Kur Bilgisi |
|--------------|----------------------|--------------|-------------------|----------------|----------------------------|
| 27.02.2022   |                      | Çarpisma     | Hayır             | 6833.51        | TL                         |
| 12.01.2022   |                      | Çarpma       | Hayır             | 1834.9         | TL                         |



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2024 15:07  
Rapor No: 06-01-2278544  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:07

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2024 15:07

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Çizik



Camlar, Ön cam fitili > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2024 15:07  
Rapor No: 06-01-2278544  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:07


Sayfa: 10/11  
Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2024 15:07

## Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

## Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı

### Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

### Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 28.08.2024 15:07 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-2278544 Araç Giriş Tarihi: 13.08.2024 10:07 Araç Çıkış Tarihi: 28.08.2024 15:07  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası