

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2024 09:57  
Rapor No: 06-01-1274027  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:31

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2024 09:57

# Full Plus Ekspertiz



## 41AOE517

Eksper / İmza



06-HYB-8225

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA


Rapor Tarihi: 27.07.2024 09:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1274027 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2024 09:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

|                      |                    |               |                 |
|----------------------|--------------------|---------------|-----------------|
| Plaka                | 41AOE517           | Şanzıman Tipi | Manuel          |
| KM                   | 41683              | Yakıt Cinsi   | Dizel           |
| Şase                 | NM0MXXTACMPE21994  | Motor Gücü    | 73 kw           |
| Marka                | Ford               | Motor Hacmi   | 1499cc          |
| Rengi                | BEYAZ              | Model         | Tourneo Courier |
| Sonraki Muayene Tar. | 0NaN-aN-aN         | Model Yılı    | 2023            |
| Araç Tipi            | Kombi (Camlıvan**) | Ruhsat Sahibi | .....           |
| Kapı Sayısı          | 5 Kapı             |               |                 |

\*\*Ruhsat üzerinde belirtilen araç tipidir.

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2024 09:57  
Rapor No: 06-01-1274027  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:31

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2024 09:57

## Kontrol Listesi

|          |               |                        |
|----------|---------------|------------------------|
| SORUNSUZ | BAKIM GEREKLİ | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ |
|----------|---------------|------------------------|

|   | Durum                  | Notlar                                  |
|---|------------------------|---|
| Araç Kaporta Aksamı                           | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Ezikler ve çizikler mevcut.             |
| Araç Koltukları Mekanizmaları                 | SORUNSUZ               |   |
| Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri       | BAKIM GEREKLİ          | Kirlenmiş.                              |
| Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri | SORUNSUZ               |   |
| Aydınlatma ve İkaz Sistemi                    | SORUNSUZ               |   |
| Silecekler                                    | SORUNSUZ               |   |
| Elektrik ve Elektronik Aksam                  | SORUNSUZ               |   |
| Torpedo ve Emniyet Kemerleri                  | SORUNSUZ               |   |
| Lastik ve Jantlar                             | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Ön lastikler hasarlı ,jantlar çizikler. |
| Fren Sistemi ve Fren Hortumları               | SORUNSUZ               |   |
| Yürür Aksam                                   | SORUNSUZ               |   |
| Motor ve Motor Yağ Seviyesi                   | SORUNSUZ               |   |
| Şanzıman                                      | SORUNSUZ               |   |
| Diferansiyel                                  | SORUNSUZ               |   |
| Direksiyon Sistemi                            | SORUNSUZ               |   |
| Eğlence Sistemi (Radyo vs. )                  | SORUNSUZ               |   |
| Park Sensörleri                               | SORUNSUZ               |   |
| Araç Altı                                     | SORUNSUZ               |   |
| Akü   | SORUNSUZ               |   |
| Klima   | SORUNSUZ               |   |
| Cam ve Cam Düğmeleri                          | ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ | Ön cam taş vuruğu mevcut.               |
| Kayışlar ve Rulmanlar                         | SORUNSUZ               |   |

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2024 09:57  
Rapor No: 06-01-1274027  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:31

Sayfa: 4/10  
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2024 09:57

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2024 09:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1274027 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2024 09:57  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

| ÖN         | ARKA     |
|------------|----------|
| 6.0 ! m/km | 0.0 m/km |

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

| AKS    | Sol (%) | Sağ (%) | Fark (%) |
|--------|---------|---------|----------|
| 1. Aks | 78      | 75      | 3        |
| 2. Aks | 75      | 76      | 1        |



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

| Fren Ölçüm Değerleri (daN) | Sol    | Sağ   | Sapma (%) |
|----------------------------|--------|-------|-----------|
| 1. Aks                     | 3.261  | 2.703 | 17        |
| 2. Aks                     | 2.163  | 2.363 | 8         |
| El Freni                   | 0.2995 | 0.316 | 5         |

### Verimlilik

74

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

| Aks      | Ebat      | Yol ve Yük Endeksi | Diş Derinliği | Tip    |
|----------|-----------|--------------------|---------------|--------|
| Sol Ön   | 195/55/16 | 87V                | 2,78 mm       | Yazlık |
| Sol Arka | 195/55/16 | 87V                | 3,41 mm       | Yazlık |
| Sağ Ön   | 195/55/16 | 87V                | 3,12 mm       | Yazlık |
| Sağ Arka | 195/55/16 | 87V                | 3,44 mm       | Yazlık |



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sol ön > Çizik



Lastik, ön > Hasarlı



Lastik, ön > Hasarlı



Lastik, ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2024 09:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1274027 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2024 09:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

|                          |                      |                 |                    |
|--------------------------|----------------------|-----------------|--------------------|
| Ölçülen Motor Torku<br>- | Teker Torku<br>-     | Teker Gücü<br>- | Test Hızı<br>-     |
| NM                       | NM                   | KW              | km/h               |
| Ruhsat Verisi Güç<br>73  | Test Sonucu Güç<br>- | Kayıp Güç<br>-  | Performans %<br>-- |
| KW                       | KW                   | KW              |                    |

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2024 09:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1274027 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2024 09:57  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

27.07.2024

Arac:

Ford Grand Tourneo Connect 2.0 16V EcoBlue

Motor kodu:

DTRE

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

41AQE517

VIN:

NMOMXXTACMPE21994 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

27.07.2024 09:49:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*1994 şasi nolu FORD TOURNEOCOURIERKOMBI 1.5 TDCI 100 SCR TIT.PLUS markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2024 09:57  
Rapor No: 06-01-1274027  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:31

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2024 09:57

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI




Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2024 09:57  
Rapor No: 06-01-1274027  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:31

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2024 09:57

## Diğer



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön >  
Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön >  
Kirlenmiş



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu

### Parça Grubu

Kaporta  
Camlar

### Parça ve Hasar

C-direk, sağ - Lokal Boya  
Ön cam - Taş Vuruğu

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.sag arka kapı sökülmüş takılmış ,iç dış onarımlı boyalı.araç ön lastikleri hasarlı olduğundan dyno testi uygun görülmedi.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.07.2024 09:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1274027 Araç Giriş Tarihi: 27.07.2024 09:31 Araç Çıkış Tarihi: 27.07.2024 09:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası