

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2024 11:09
Rapor No: 06-01-1287330
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:43

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2024 11:09

Full Plus Ekspertiz



06CJD352

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2024 11:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1287330 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:43 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2024 11:09
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CJD352	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	14236	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0CXXTTRCLT35274	Motor Gücü	125 kw
Motor Hacmi	1995cc	Marka	Ford
Renji	BEYAZ	Model	Transit
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Kamyonet	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2024 11:09
Rapor No: 06-01-1287330
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:43

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2024 11:09

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Kirli. Sol ön kapı döşemesi ufak kapağı eksik.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2024 11:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1287330 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:43 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2024 11:09
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
0 m/km	-2.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	49	45	4
2. Aks	54	52	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	361	391	7
2. Aks	244	259	6
El Freni	202	231	13

Verimlilik

50

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	235/65/R16C	121N	9,25 mm	Kışlık
Sol Arka	235/65/R16C	121N	8,5 mm	Kışlık
Sağ Ön	235/65/R16C	121N	9,25 mm	Kışlık
Sağ Arka	235/65/R16C	121N	8,45 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2024 11:09
Rapor No: 06-01-1287330
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:43

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2024 11:09

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 211 NM	Teker Torku 166,96 NM	Teker Gücü 79,9 KW	Test Hızı 101 km/h
Ruhsat Verisi Güç 125 KW	Test Sonucu Güç 101,8 KW	Kayıp Güç 10,7 KW	Performans % 81,44

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2024 11:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1287330 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:43 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2024 11:09
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

16.09.2024
Araç: Ford Transit V363 2.016V TDCi EcoBlue mHEV F
WD VAN
Motor kodu: BLFC
Üretim yılı: 19-
Kilometre durumu
Lisans numarası:
VIN: NMOCXTTTRCLT35274 (kumanda ünitesinden okunan
)
Test edilmiş: 16.09.2024 10:09:27 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata
OBD OBD 0
Motor Motor PCM Dizel TDCI 0

ABS ABS (CAN) 1

Hata kodu U0001:
Yüksek Hızlı CAN—BUS
Fonksiyon hatalıdır.

Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 0

Klima Otomatik klima kontrol sistemi (CAN) 0
Konfor Merkezi modül BCMİİ CAN 0
Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 0
Konfor Gateway modülü A CAN 0
Konfor Direksiyon sütunu modülü 0
SesNideo Ses kumanda ünitesi ACM CAN 0

SesNideo Radyo RTM CAN 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
05.05.2022		Çarpisma	Hayır	1475	TL
07.06.2021		Carpma	Hayır	0	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2024 11:09
Rapor No: 06-01-1287330
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:43

Sayfa: 7/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2024 11:09

Araç Resimleri



Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2024 11:09
Rapor No: 06-01-1287330
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:43

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2024 11:09



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Sinyal lambası > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Çizik



Kapı, sol arka, Nikelaj, alt > Çizik



Kapı, sol ön, Nikelaj, alt > Çizik



Dikiz aynası, sol, Sinyal lambası > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2024 11:09
Rapor No: 06-01-1287330
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:43

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2024 11:09

Vuruk



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj
kapısı > Ezik

Diğer



Döşemeler/Kapaklar, Tavan
döşemesi > Deforme Olmuş



Tavan, Tavan > Pas



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Boyası Atmış



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Tavan, Tavan > Yakıcı Madde
İle Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı
döşemesi, sol ön > Eksik



Taban, Paspaslar > Deforme
Olmuş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2024 11:09
Rapor No: 06-01-1287330
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:43

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2024 11:09



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Yüzeysel Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Yüzeysel Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Yüzeysel Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Yüzeysel Çizik



Döşemeler/Kapaklar,
Döşemeler/Kapaklar >
Yüzeysel Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu >
Taş izi



Farlar, Far camı, sağ > Küçük
Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Yüzeysel Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Eksik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Pas



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,
sağ arka > Pas



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Pas



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol >
Taş izi

Notlar

Diğer notlar;

Araç genelinde logo söküm izleri mevcut. Araç kirli olduğu için gözle kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 16.09.2024 11:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1287330 Araç Giriş Tarihi: 16.09.2024 09:43 Araç Çıkış Tarihi: 16.09.2024 11:09
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, akşların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası