

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2024 16:09  
Rapor No: 06-01-1286859  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:17

Sayfa: 1/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2024 16:09

# Full Plus Ekspertiz



## 06DPT244

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2024 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1286859 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2024 16:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06DPT244	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	12342	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0YXXTTGYPD23136	Motor Gücü	100 kw
Motor Hacmi	1996cc	Marka	Ford
Renği	BEYAZ	Model	Transit Custom
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2024 16:09  
Rapor No: 06-01-1286859  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:17

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2024 16:09

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Koltuklarda yakıcı madde zararı mevcut,paspaslar deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Yağ terletmesi mevcut. Aks körüğü yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2024 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1286859 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2024 16:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.2 m/km	-2.5 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	61	63	2
2. Aks	29	28	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	203	205	1
2. Aks	116	130	11
El Freni	122	151	19

### Verimlilik

33

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/16	108T	7,53 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/16	108T	7,95 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/16	108T	8,26 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/16	108T	8,34 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2024 16:09  
Rapor No: 06-01-1286859  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:17

Sayfa: 5/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2024 16:09

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 203 NM	Teker Torku 161,55 NM	Teker Gücü 65,2 KW	Test Hızı 91 km/h
Ruhsat Verisi Güç 100 KW	Test Sonucu Güç 83,9 KW	Kayıp Güç 9,47 KW	Performans % 83,90

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2024 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1286859 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2024 16:09  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

11.09.2024  
Araç: Ford Transit Custom V362 2.016VTDCi EcoBlue  
mHEV FWD Bus  
Motor kodu: BJFC  
Üretim yılı: 19-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: NMOYXXTTGYPD23136 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 13.09.2024 15:54:19 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD 0  
Motor Motor PCM Dizel TDCI 0

ABS ABS (CAN) 3

Hata kodu C0020:  
ABS hidrolik pompası  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0001:  
Yüksek Hızlı CAN—BUS  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:  
AKU VOLTAJI  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hava yastığı Hava yastığı (CAN) 1

Hata kodu U3003:  
AKU VOLTAJI  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Klima Otomatik klima kontrol sistemi (CAN) 2

Hata kodu B1086:  
Hava dağıtım valfi aktüatörü  
Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U3003:  
AKU VOLTAJI  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor Merkezi modül BCMii CAN 0  
Konfor Gösterge panosu grubu IPC CAN 1  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Hata kodu U3003:  
AKU VOLTAJI  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Konfor Park asistanı PAM CAN 0  
Konfor Gateway modülü A CAN 0  
Konfor Direksiyon sütunu modülü 0  
SesNideo Ses kumanda ünitesi ACM CAN 1

Hata kodu U3003:  
AKU VOLTAJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

SesNideo Radyo RTM CAN 0  
Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2024 16:09  
Rapor No: 06-01-1286859  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:17

Sayfa: 7/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2024 16:09

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*3136 şasi nolu FORD TRANSITCUSTOMVAN 320S 2.0 105 E6.2 TREND markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2024 16:09  
Rapor No: 06-01-1286859  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:17

Sayfa: 8/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2024 16:09

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka  
> Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk,  
sağ arka > Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj  
kapısı, sağ > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,  
sol arka > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2024 16:09  
Rapor No: 06-01-1286859  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:17

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2024 16:09

## Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik




Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı, sol > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik




Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik


## Diğer



Ön aks, Aks mili, sağ > Yağ Kaçağı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçağı



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Noktasal Ezik



Taban, Paspaslar > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2024 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1286859 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2024 16:09  
Mersis No: 0309073518100001

**Parça Grubu**

**Parça ve Hasar**

Döşemeler/Kapaklar

Bagaj bölümü döşemesi - Boyası Atmış

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 13.09.2024 16:09 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1286859 Araç Giriş Tarihi: 13.09.2024 15:17 Araç Çıkış Tarihi: 13.09.2024 16:09  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası