

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 10:29
Rapor No: 06-01-2339865
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:49

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 10:29

Full Plus Ekspertiz



06DPG117

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 10:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-2339865 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:49 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 10:29
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DPG117	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	39048	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	NM0YXXTTGYPD08043	Motor Gücü	77 kw
Marka	Ford	Motor Hacmi	1995cc
Renği	BEYAZ	Model	Transit Custom
Sonraki Muayene Tar.	2025-03-15	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 10:29
Rapor No: 06-01-2339865
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:49

Sayfa: 3/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 10:29

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jant kapakları çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Kontrol edilemedi.
Akü		Değişim gerekli.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 10:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-2339865 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:49 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 10:29
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	115/65/16	109R	4,06 mm	Yazlık
Sol Arka	215/65/16	109R	4,55 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/65/16	109R	3,77 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/65/16	109R	4,21 mm	Yazlık



Jant kapağı seti > Eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 10:29
Rapor No: 06-01-2339865
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:49

Sayfa: 5/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 10:29

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 484 NM	Teker Torku 381 NM	Teker Gücü 55 KW	Test Hızı 115 km/h
Ruhsat Verisi Güç 77 KW	Test Sonucu Güç 79 KW	Kayıp Güç 29 KW	Performans % 100,00

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 10:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-2339865 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:49 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 10:29
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

06.02.2025

Araç:

Ford Transit Custom V362 2.0 16V TDCi EcoBlue mHEV
FWD Bus

Motor kodu:

BJFC

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CPG117

VIN:

NMOYXXTTGYPD08043 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.02.2025 10:00:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilisen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P21CB:

KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU

ELEKTRİK BESLEMESİ ZAYIF

Hata kodu P21CB:

KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU

ELEKTRİK BESLEMESİ ZAYIF

Motor

Motor PCM Dizel TDCI

Hata kodu P0562:

SİSTEM VOLTAJJI

VOLTAJ-/ELEKTRİK BESLEMESİ DUSUK

Hata kodu P21CB:

KATKI MADDESİ DOZLAMA MODULU

ELEKTRİK BESLEMESİ ZAYIF

ABS

ABS (CAN)

Hata kodu P005D3:

Surus modu salteri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0020:

ABS hidrolik pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu C0020:

ABS hidrolik pompası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U0001:

Yüksek Hızlı CAN-BUS

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu U0151:

Hava yastığı kumanda unitesine CAN-Bus/bağlantı

BOZUK İLETİSİM

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Otomatik klima kontrol sistemi (CAN)

Hata kodu B1C83:

Arka cam rezistans rölesi

ARIZALI ELEKTRİK KONTROL DEVRESİ!

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Merkezi modül BCMii CAN

Hata kodu B109B:

Plaka lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B153B:

Yüksek hız lambası

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0230:

Yakıt pompası temel akım devresi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1310:

KONTAK ANAHTARI, ACIK/CALISTIRMA KONUMU

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu U0131:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Unitesi ile

CAN bağlantısı

ARIZALI İLETİSİM DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu IPC CAN

Hata kodu U0131:

Hidrolik direksiyon elektronik kumanda Unitesi ile

CAN bağlantısı

ARIZALI İLETİSİM DEVRESİ

Hata kodu P0381:

ON KIZDIRMA GOSTERGE LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu P0460:

Yakıt seviyesi sensörü

HATALI SINYAL

Hata kodu P1534:

HAVA YASTIĞI UYARI LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Park asistanı PAM CAN

Konfor

Gateway modülü A CAN

Konfor

Direksiyon siitunu modülü

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Ses kumanda ünitesi ACM CAN

Hata kodu U3003:

AKU VOLTAJJI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Ses/Video

Radyo RTM CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 10:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-2339865 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:49 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 10:29
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***8043 şasi nolu FORD TRANSITCUSTOMVAN 320S 2.0 105 E6.2 TREND markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 10:29
Rapor No: 06-01-2339865
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:49

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 10:29

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Arka bölüm, Bagaj havuzu >
Çizik

Yağ seviyesi **Soğutma**
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 10:29
Rapor No: 06-01-2339865
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:49

Sayfa: 9/10
Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 10:29

Vuruk



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Ezik

Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk,
sol arka > Noktasal Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.02.2025 10:29 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-2339865 Araç Giriş Tarihi: 06.02.2025 09:49 Araç Çıkış Tarihi: 06.02.2025 10:29
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası