

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 13:47  
Rapor No: 06-03-1284414  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603  
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:13

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 13:47

# Full Plus Ekspertiz 4x4



## 06CIU586

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 13:47 Bayi No: 0603 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-03-1284414 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 13:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CIU586	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	115049	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	MMCJLKL60LH137421	Motor Gücü	110 kw
Marka	Mitsubishi	Motor Hacmi	2268cc
Renği	BEYAZ	Model	L200
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Pick-Up	Ruhsat Sahibi	TAN OTO MOTORLU ARAÇLAR
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 13:47 Bayi No: 0603 Sayfa: 3/10  
Rapor No: 06-03-1284414 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 13:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Hasarlar var
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Koltuklarda kılıf olduğundan kusur tespiti yapılamadı, kirli
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Stop lambaları kırık
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Akü değerleri zayıf
Klima	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Soğutmuyor
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 13:47 Bayi No: 0603 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-03-1284414 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 13:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-9.8 ! m/km	-1.7 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	49	33 !
2. Aks	69	74	5



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	625	448	28
2. Aks	347	354	2
El Freni	236	257	8

### Verimlilik

86

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	265/60/18	110T	6,5 mm	Kışlık
Sol Arka	265/60/18	110T	5,3 mm	Kışlık
Sağ Ön	265/60/18	110T	6,5 mm	Kışlık
Sağ Arka	265/60/18	110T	5,3 mm	Kışlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 13:47 Bayi No: 0603 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-03-1284414 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 13:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 110	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 13:47 Bayi No: 0603 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-03-1284414 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 13:47  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

&"GUTMANN

05.09.2024  
Araç: Mitsubishi L 200 2.3 DI-D 4WD  
Motor kodu: 4 N 14  
Üretim yılı: 19-  
Kilometre durumu  
Lisans numarası:  
VIN: MMCJLKL60LH137421 (kumanda ünitesinden okunan  
)  
Test edilmiş: 05.09.2024 12:32:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata  
OBD OBD  
Motor Dizel O\*  
ABS ASC/ESP 1\*

Hata kodu C1361:  
Fren basınç sensörü  
TELAFİ HATALI!

ABS direksiyon açısı SAS  
Hava yastığı Hava yastığı U\*  
Klima Klima otomatigi U\*  
Konfor Gösterge grubu U\*  
Konfor ETACS U\*  
Konfor AS&G start/stop U\*  
Konfor Erişim sistemi OSS O\*  
Konfor FCM/LDW/AHB adaptif hız kontrol sistemi 0  
Şanzıman Otomatik şanzıman U\*  
Şanzıman Dört tekerlekten çekişli U\*  
Lastik basıncı kontrolü TPMS Lastik basıncı kontrolü CAN D\*  
Hella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*7421 şasi nolu MITSUBISHI L200 CİFT KABIN KAMYONET 2.2 4x4 BLIZZARD AT markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 13:47  
Rapor No: 06-03-1284414  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603  
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:13

Sayfa: 7/10  
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 13:47

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Bagaj bölümü döşemesi > Çizik



İlave parçalar, ön, Ön panjur > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 13:47  
Rapor No: 06-03-1284414  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603  
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:13

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 13:47

## Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik

## Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış




Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Boyası Atmış



Kapı, sağ arka, Kapı fitili > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel plastiği, sağ > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Sabitlemesi Hatalı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sağ > Hasarlı



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 13:47  
Rapor No: 06-03-1284414  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0603  
Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:13

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 13:47



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Hasarlı



Arka lambalar, Arka lamba camı, sol > Hasarlı



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ ön > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sağ arka > Deforme Olmuş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Döşemeler/Kapaklar > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş

#### Parça Grubu

Motor kaputu

Döşemeler/Kapaklar

#### Parça ve Hasar

Açma Mandalı Araç İçi - Arızalı

Kol dayaması, ön - Arızalı

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.  
Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.  
Fren Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara İvedik  
Şubesi İvedikköy Mahallesi Melih Gökçek Bulvarı No:142/H  
Yenimahalle/ANKARA ankara0603@dexpert.com.tr YENİMAHALLE ANKARA

Rapor Tarihi: 05.09.2024 13:47 Bayi No: 0603 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-03-1284414 Araç Giriş Tarihi: 05.09.2024 12:13 Araç Çıkış Tarihi: 05.09.2024 13:47  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası