

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2024 11:35
Rapor No: 06-01-1242377
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Ara Giriř Tarihi: 25.03.2024 10:02

Sayfa: 1/11
Ara ıkıř Tarihi: 25.03.2024 11:35

Full Plus Ekspertiz



06DLM841

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2024 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1242377 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 11:35
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DLM841	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	50882	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	W0VZCYHZ5N5843797	Motor Gücü	96 kw
Ruhsat Motor No	10QVZCYHZ5N6843797	Marka	Opel
Motor Hacmi	1499cc	Renği	GRİ SİYAH
Model	Grandland	İlk Tescil Tarihi	09-02-2023
Sonraki Muayene Tar.	08-12-2025	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Deđişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deđişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2024 11:35
Rapor No: 06-01-1242377
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 11:35

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2024 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1242377 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 11:35
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
3,5 m/km	1 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	64	68	4
2. Aks	78	71	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	256	241	6
2. Aks	198	184	7
El Freni	220	195	11.5

Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/55/18	102V	4,85 mm	Yazlık
Sol Arka	225/55/18	102V	5,12 mm	Yazlık
Sağ Ön	225/55/18	102V	4,66 mm	Yazlık
Sağ Arka	225/55/18	102V	5,32 mm	Yazlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2024 11:35
Rapor No: 06-01-1242377
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 11:35

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 275 NM	Teker Torku 222 NM	Teker Gücü 63 KW	Test Hızı 103 km/h
Ruhsat Verisi Güç 96 KW	Test Sonucu Güç 82 KW	Kayıp Güç 20 KW	Performans % 85,42

RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2024 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1242377 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 11:35
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

25.03.2024

Araç: Opel/Vauxhall Grandland 1.5

Motor kodu: YHZ (DV5RC)

Uretim yılı: 22-

Kilometre durumu

Lisans numarası: 06DLM841

VIN: WOVZCYH25N6843797 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş: 25.03.2024 10:22:09 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 0

Motor Dizel motor Z*

Hata kodu__P17ED—94:

MOTOR YONETİMİ

Motor istop ediyor

Hata kodu P0017-92:

ÇALIŞTIRMA PROSEDURU

.. ..

YANLIŞ BAŞLATMA PROSEDURU

ABS ABS/ESP 0

Hava yastığı Hava yastığı 0

Klima AIC/kalorifer 0

Konfor Ana kumanda ünitesi 13

Hata kodu U1F5E:

Radyatör panjuru elektronik kumanda ünitesi ile CA N iletişimi

İLETİSİM YOK

Hata kodu B1165:

SOL FREN LAMBASI

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1169:

SİNYAL LAM BASI ARKA SOL

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1137:

KISA FAR SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1138:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B11F0:

KISA FARHella Gutmann Solutions GmbH —1- mega macs PC

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B1715:

On sağ kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1716:

On sol kapı kilidi kontak anahtarı

MANTIKSIZ DURUM!

Hata kodu B1796: _

DIŞ BAGAJ ANTENİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1782:

Hareket kontrollü erişim sistemi kumanda ünitesi s ağ veya arka

Alt antende pozitif kısa devre olmuştur.

Hata kodu B1865:

Motor çalıştırma tuşundan ve araç elektrik sistemi

kumanda ünitesinden motor

çalıştırma serbest bırakma

sinyali

MANTIKSIZ SINYAL İLİŞKİSİ

Hata ko_du_B1327:

ELEKTRİKLİ YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 3

arızalı aktivasyon

Hata ko_du_B1326:

ELEKTRİKLİ YARDIMCI ISITICI İÇİN ISITICI ELEMANI 1

arızalı aktivasyon

Konfor Çok fonksiyonlu kamera 0

Konfor Far ayarı 1*

Hata kodu B1111—46:

İnitalizasyon

BAŞARISIZ PROSEDUR

Konfor Gösterge grubu 1*

Hata kodu U1FAO:

MUZİK-İ VİDEO BAĞLANTILARI

BOZUKİLETİŞİM

Konfor Multiplex kontrol paneli 0*

Konfor Çok işlevli dokunmatik ekran 2Hata kodu B15 74-1C:

Dokunmatik ekran

ELEKTR. DEVRESİ, ARIZALI ELEKTRİK BESLEME

Hata kodu B1575—00:

Dokunmatik ekran

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor PARK ASİSTANI 12*

Hata kodu U1F00—0q:

ARIZA TEŞHİS MODULU

Hella Gutmann Solutions GmbH —2- mega macs PC

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Hata kodu 81244—97:

SOL ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81245—97:

SAĞ ARKA MESAFE SENSORU__ __

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81225—35: __ __

ON SAG İÇ MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81222192:

MESAFE SENSORU ON/SOL DIŞ

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81250—92:

SOL ON MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata _kod_u 81251—92:

SAĞ ÖN MESAFE SENSORU__ __

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81223—92:

İç arka sol park yardım sensörü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81224—35:

SOL ARKA DIŞ MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.Hata kodu 81228—92:

SAĞ ARKA DIŞ MESAFE SENSORU__ __

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81244—92:

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2024 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1242377 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 11:35
Mersis No: 0309073518100001

SOL ARKA MESAFE SENSORU

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu 81245—92:

SAĞ ARKA MESAFE SENSORU__ __

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Direksiyon kumanda modülü 4*

Hata kodu BZE1D-87:

Sürüş dinamiği kontrolü kumanda ünitesine CAN-Bus— bağlantı

BOZUKİLETİŞİM

Hata kodu U1F90—87:

Ana kumanda ünitesi

HATALI İLETİSİM!

Hata kodu 81180—00:

Işık anahtarı modülü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu U1F00—00:

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

ARIZA TEŞHİS MODÜLÜ

Hata, hata günlüğüne kaydedilmemiştir.

Konfor Çok işlevli direksiyon simidi

Konfor Cam sileceği NO

Hata kodu B11B0—71:

Cam sileceği

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu B100C-16:

ECU

HATALI BESLEME VOLTAJII!

Konfor Yağmur/Işık sensörü

Konfor Sürücü kapısı modülü 000

Hata kodu B1392—16:

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ON__

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1393—16:

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SOL ARKA

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİHata kodu B1386—16:

ELEKTRİKLİ CAM MOTORU SAĞ ARKA

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor Elektr. kontrollü bagaj kapağı 99:

Hata kodu B100C-17:

ECU

HATALI BESLEME VOLTAJII!

Hata kodu B1746—78:

ARKA KAPI

Hatalı senkronizasyon.

Hata kod u B1747—04:

Bagaj kapağı elektronik kumanda ünitesi

ARIZALI BAŞLATMA

Hata kodu B174E-11:

Bagaj kapağı kapatma şalteri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B174E-15:

Bagaj kapağı kapatma şalteri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B174F-15:

Bagaj kapağı kapatma şalteri

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1752—01:

Bagaj kapağı aktüatörü 2

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1753—01:

Hatchback aktüatörü 1

Hella Gutmann Solutions GmbH mega macs PC

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu B1757—01:

HATCHBACK KAPATMA

Şanzıman Otomatik şanzıman O*

Şanzıman Darbe vites kolu 0

Direksiyon Servo direksiyon 0

SesNideo Navigasyon sistemi 0

Hella Gutmann Solutions GmbH —5- mega macs PC

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2024 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1242377 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 11:35
Mersis No: 0309073518100001

Fonksiyon hatalıdır.

Tramer Sorgulaması

W0VZCYHZ5N5843797 şase nolu ve 06DLM841 plaka nolu aracın geçmiş hasarı bulunamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2024 11:35
Rapor No: 06-01-1242377
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 11:35

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Motor kaputu, Motor kaputu > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2024 11:35
Rapor No: 06-01-1242377
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 11:35

Diđer



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Sabitlemesi Hatalı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Kirlenmiş

Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu

Notlar

Diđer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 25.03.2024 11:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1242377 Araç Giriş Tarihi: 25.03.2024 10:02 Araç Çıkış Tarihi: 25.03.2024 11:35
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası