

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 11:57  
Rapor No: 06-01-1302908  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:27

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 11:57

# Full Plus Ekspertiz



## 06FN5534

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1302908 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 11:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06FN5534	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	43906	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF3YDCPFCRG008030	Motor Gücü	121 kw
Marka	Peugeot	Motor Hacmi	2179cc
Rengi	BEYAZ	Model	Boxer
Sonraki Muayene Tar.	2025-02-10	Model Yılı	2024
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

\*\*\*Araçta değişmiş ve boyanmış parça bulunmamaktadır\*\*\*

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1302908 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 11:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş, koltuklarda kılıf olduğundan kontrol edilemedi.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	Kontrol edilemedi.
Akü	SORUNSUZ	Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1302908 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 11:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/75/16	116R	4,88 mm	Yazlık
Sol Arka	215/75/16	116R	5,29 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/75/16	116R	5,05 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/75/16	116R	5,07 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 11:57  
Rapor No: 06-01-1302908  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:27

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 11:57

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 522 NM	Teker Torku 451 NM	Teker Gücü 84 KW	Test Hızı 125 km/h
Ruhsat Verisi Güç 121 KW	Test Sonucu Güç 101 KW	Kayıp Güç 15 KW	Performans % 83,47

## RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1302908 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 11:57  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

31.10.2024

Arac:

Peugeot Boxer-III 2.2 16V Blue-HDi 165 Bus

Motor kodu:

AHH (DW12RUCQ)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06FN5534

VIN:

VF3YDCPFCRGO008030 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

31.10.2024 11:41:25 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Delphi DCM 6.2

Hata kodu P16D6:

Motor yağı sınıfı

Koti yağ kalitesi.

Hata kodu P16DO:

Krank mili sensörü

HATALI VOLAN

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Klima

Klima otomatığı

Konfor

Ana kumanda ünitesi BSI (CAN)

Konfor

Gösterge panosu grubu (CAN)

Konfor

Park asistanı (CAN)

Konfor

Yol asistanı

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

\*\*\*8030 şasi nolu PEUGEOT BOXER VAN L4H2 2.2 BLUEHDI 165 E6.3 15M3 4TON markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 11:57  
Rapor No: 06-01-1302908  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:27

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 11:57

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj  
kapısı, sağ > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 11:57  
Rapor No: 06-01-1302908  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:27

Sayfa: 1/1  
Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 11:57

## Vuruk



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

## Diğer



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Hasarlı



Tampon, arka, Park sensörü, sağ > Hasarlı



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı.



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 31.10.2024 11:57 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1  
Rapor No: 06-01-1302908 Araç Giriş Tarihi: 31.10.2024 11:27 Araç Çıkış Tarihi: 31.10.2024 11:57  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası