

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi  
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2024 13:22  
Rapor No: 06-01-1243254  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Ara Giriř Tarihi: 27.03.2024 11:52

Sayfa: 1/11  
Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2024 13:22

# Full Plus Ekspertiz



## 06BY6519

Eksper / İmza



06-HYB-6005


Doęuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2024 13:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11  
Rapor No: 06-01-1243254 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2024 13:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06BY6519	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	187413	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF37N9HXCAJ500844	Motor Gücü	67 kw
Ruhsat Motor No	10JBBU3076621	Marka	Peugeot
Motor Hacmi	1560cc	Renği	GRİ
Model	Partner	İlk Tescil Tarihi	13-07-2009
Sonraki Muayene Tar.	22-08-2024	Model Yılı	2009
Araç Tipi	Panelvan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Deęişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Deęişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2024 13:22  
Rapor No: 06-01-1243254  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:52

Sayfa: 3/11  
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2024 13:22

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezik ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan ve Koltuk Döşemeleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Deformasyon mevcut
Araç İç Donanımı	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Farlar solmuş.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Deformasyon mevcut.
Lastik ve Jantlar	SORUNSUZ	
Fren Sistemi	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2024 13:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11  
Rapor No: 06-01-1243254 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2024 13:22  
Mersis No: 0309073518100001


## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.7 m/km	-16.4 ! m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	81	86	5
2. Aks	68	74	6



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.372	3.394	0
2. Aks	2.363	2.395	1
El Freni	1.8685	2.0325	8

### Verimlilik

75

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/65/15	95V	4,46 mm	Kışlık
Sol Arka	195/65/15	95V	5,22 mm	Kışlık
Sağ Ön	195/65/15	95V	4,76 mm	Kışlık
Sağ Arka	195/65/15	95V	5,12 mm	Kışlık

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2024 13:22  
Rapor No: 06-01-1243254  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:52

Sayfa: 5/11  
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2024 13:22

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 209 NM	Teker Torku 188 NM	Teker Gücü 53 KW	Test Hızı 103 km/h
Ruhsat Verisi Güç 67 KW	Test Sonucu Güç 63 KW	Kayıp Güç 11 KW	Performans % 94,03

## RPM (Devir/dk) Grafiđi



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2024 13:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11  
Rapor No: 06-01-1243254 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2024 13:22  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

### SOLUTIONS

27.03.2024

Araç: Peugeot Partner—III 1.6 16V HDi 90

Motor kodu: 9HX (DV6ATED4)

Üretim yılı: 08—14

Kilometre durumu

Lisans numarası: 068Y6519

VIN: VF37N9HXCAJ500844 (kumanda ünitesinden okunan)

)  
Test edilmiş: 27.03.2024 12:56:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu Sistem Hata

OBD OBD 2

Hata kodu P1462:

EGR valfi \_\_ \_

SISTEM SIKIŞIYOR YA DA SUREKLI AÇIK

Hata kodu P1462:

EGR valfi \_\_ \_

SISTEM SIKIŞIYOR YA DA SUREKLI AÇIK

Motor Dizel enjeksiyonu OBD 1

Hata kodu P1462:

EGR valfi

Gerçek değerden kısa süreli sapma

ABS Bosch ABS 0

Hava yastığı Hava yastıkları Autoliv 0

Konfor Gösterge panosu grubu (CAN) 0

Konfor Ana kumanda ünitesi BSI (CAN) 3

Hata kodu DTC 04BE:

Sağ fren lambası/park lambası

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 05FF:

Kablolama elektronik kumanda ünitesi

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 0988:

ON SOL YAN SİNYALLER

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor COM 2005 0

Konfor Çok işlevli gösterge (CAN) 0

Konfor Yağmur/Işık sensörü (CAN)

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
12.07.2023		ERP-Kemirgen Hayvanların Vereceği	Hayır	2500	TL
29.04.2019		Çarpisma	Hayır	1175	TL
20.12.2011		Çarpisma	Hayır	2597.77	TL



Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2024 13:22  
Rapor No: 06-01-1243254  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:52

Sayfa: 7/11  
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2024 13:22

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Pano/Göstergeler, Ön Torpido > Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası kapağı > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Dođuř D-Expert Ekspertiz ve Danıřmanlık A.ř D-Expert Ankara řubesi  
Bahekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B řařmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2024 13:22

Rapor No: 06-01-1243254

Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601

Ara Giriř Tarihi: 27.03.2024 11:52

Sayfa: 8/11

Ara ıkıř Tarihi: 27.03.2024 13:22

## Vuruk



Motor, Alt muhafaza > Ezik



Marřbiyel, sađ, Marřbiyel, sađ  
> Ezik



amurluk, sađ arka, amurluk,  
sađ arka > Ezik

## Diđer



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2024 13:22  
Rapor No: 06-01-1243254  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:52

Sayfa: 9/11  
Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2024 13:22



Motor kaputu, Motor kaputu > Dolu Hasarı



Tavan, Tavan > Dolu Hasarı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı kolu, iç > Deforme Olmuş



Kapı, sağ ön, Kapı kolu, iç > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Döşemeler/Kapaklar, Tavan döşemesi > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Tampon, ön, Ön tampon > Deforme Olmuş



Farlar, Far camı, sağ > Solmuş



Farlar, Far camı, sol > Solmuş

## Parça Grubu

Kaporta  
Marşbiyel, sağ

## Parça ve Hasar

Kapı fitili, sağ ön iç - Boyalı  
Marşbiyel, sağ - Boyalı

Dođuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2024 13:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11  
Rapor No: 06-01-1243254 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2024 13:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

**Test hattı ile ilgili notlar;**

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

**Diğer notlar;**

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.03.2024 13:22 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11  
Rapor No: 06-01-1243254 Araç Giriş Tarihi: 27.03.2024 11:52 Araç Çıkış Tarihi: 27.03.2024 13:22  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası