

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.05.2024 13:24  
Rapor No: 06-01-1256278  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:55

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2024 13:24

# Full Plus Ekspertiz



## 06CZY427

Eksper / İmza



06-HYB-6005

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.05.2024 13:24  
Rapor No: 06-01-1256278  
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:55

Sayfa: 2/10  
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2024 13:24

## Araç Bilgileri

Plaka	06CZY427	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	27799	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	VF1RJB00468654945	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	MAVİ SİYAH	Model	Captur
Sonraki Muayene Tar.	2025-02-03	Model Yılı	2022
Araç Tipi	SUV	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.05.2024 13:24  
Rapor No: 06-01-1256278  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:55

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2024 13:24

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Bakım uyarısı mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.05.2024 13:24

Bayi No: 0601

Sayfa: 4/10

Rapor No: 06-01-1256278

Araç Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:55

Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2024 13:24

Mersis No: 0309073518100001

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.05.2024 13:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1256278 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:55 Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2024 13:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
6.7 ! m/km	1.8 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	75	78	3
2. Aks	55	54	1



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.1405	0.1835	23
2. Aks	1.777	1.9795	10
El Freni	2.0335	2.1945	7

### Verimlilik

30

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/60/17	96H	4,08 mm	Yazlık
Sol Arka	215/60/17	96H	4,43 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/60/17	96H	3,99 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/60/17	96H	4,61 mm	Yazlık



Jant, sol ön > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.05.2024 13:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1256278 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:55 Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2024 13:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
103	-	-	--
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.05.2024 13:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1256278 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:55 Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2024 13:24  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

18.05.2024  
Arac:  
Fiat Aegea 1.3 JTDM  
Motor kodu:  
55 2669 63  
Uretim yili;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
06CDK773  
VIN:  
ZFA3560006517551 (kumanda unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
18.05.2024 10:32:50 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bilesen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Dizel motor  
ABS  
ABS  
Hava yastigi  
Hava yastigi  
Klima  
Klima  
Konfor  
Body Computer  
Konfor  
Gosterge grubu  
Konfor  
PARK ASISTANI  
Direksiyon  
Servo direksiyon  
Ses/Video  
Entertainment/Telematik modillii ETM  
Ses/Video  
Oto radyosu RRM  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.11.2022		ERP-Çarpma	Hayır	33727.02	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.05.2024 13:24  
Rapor No: 06-01-1256278  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:55

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2024 13:24

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >  
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma  
SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.05.2024 13:24  
Rapor No: 06-01-1256278  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:55

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2024 13:24

## Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü >  
Test Sonucu



Motor, Bakım > Uyarı Lambası  
Yanıyor

### Parça Grubu

Kapı, sol ön

### Parça ve Hasar

Kapı, sol ön - Ezik

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı,sol ön kapı sökülüş takılmış iç dış onarımlı.Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz ankara0601@d-  
expert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 18.05.2024 13:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1256278 Araç Giriş Tarihi: 18.05.2024 12:55 Araç Çıkış Tarihi: 18.05.2024 13:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi, panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası