

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 13:25
Rapor No: 06-01-1313803
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:00

Sayfa: 1/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 13:25

Full Plus Ekspertiz



06EUY540

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10
Rapor No: 06-01-1313803 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EUY540	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	104283	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00366784172	Motor Gücü	53 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2026-02-28	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/10
Rapor No: 06-01-1313803 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	BAKIM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş.paspaslar yok.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Sol far bagalantı ayacı tamirli.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	BAKIM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10
Rapor No: 06-01-1313803 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	185/60/15	84T	5,52 mm	Kışlık
Sol Arka	185/60/15	84T	5,38 mm	Kışlık
Sağ Ön	185/60/15	84T	6,08 mm	Kışlık
Sağ Arka	185/60/15	84T	5,66 mm	Kışlık



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10
Rapor No: 06-01-1313803 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 53	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10
Rapor No: 06-01-1313803 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

29.11.2024

Araç:

Renault Clio-V 1.0 SCe 75

Motor kodu:

B4D-409 (B4D-G4)

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EUY540

VIN:

VF1RJA00366784172 (kumanda unitesinden okunan)

Test edilmiş:

29.11.2024 13:16:13 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Benzin UDS OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

Gaz pedali sensori

Fonksiyon hatalıdır.

ABS

ABS/ESP (CAN)

Hata kodu DTC 508086:

Motor kumanda linitesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu DTC 508786:

Sigorta ve kumanda Unitesinin multiplex bilgileri

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 508886:

Multimedya kontrol initesi

HATALI ILETISIM!

Hata kodu DTC 50A07B:

Lastik havası kontrol sistemi

En az 1 tekerlegın lastik basıncı çok düşük.

Hata kodu DTC E15487:

Radyo kumanda unitesine CAN-Bus

ILETISIM YOK

Hata kodu DTC E15687:

Direksiyon acisi sensoriine CAN-Bus-baglanti

ILETISIM YOK

Hava yastigi

Hava yastigi (CAN)

Klima

Klima

Hata kodu DTC A4C614:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

ic mekan fanı

Hatalı kontrol akım devresi.

Givenlik

CAN Gateway

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC AFO04A:

ARAC ELEKTRİK ECU'SU İLE CAN İLETİSİMİ

HATALI TANIMLAMA!

Hata kodu DTC AC2024:

Mars motoru rolesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AC2123:

Surucu taraflı emniyet kemeri dıgmesi

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AF0531:

AKTARICI HALKASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC DC0000S8:

Yağmur/isik sensori

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E14087:

Motor kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti

ILETISIM YOK

Hata kodu DTC E15487:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linitesine CAN-Bus baglantisi

ILETISIM YOK

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC AOE396:

KISA FAR SAG

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC AOE296:

KISA FAR SOL

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Konfor

Gosterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC 940811:

EMNİYET KEMERİ UYARI LAMBASI

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC E14F87:

Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/baglanti

ILETISIM YOK

Hata kodu DTC E15B87:

Motor bolmesi arac elektrik sistemi kumanda linitesine CAN-Bus baglantisi

ILETISIM YOK

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC E15487:

Radyoya CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Hata kodu DTC F00316:

Kumanda Unitesi glic kaynagi

ARIZALI GUC KAYNAGI

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10
Rapor No: 06-01-1313803 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
06.07.2023		Çarpma	Hayır	37992.68	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 13:25
Rapor No: 06-01-1313803
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:00

Sayfa: 8/10
Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 13:25

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Dikiz aynası, sol, Dış dikiz aynası > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 9/10
Rapor No: 06-01-1313803 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Boyası Atmış



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Boyası Atmış



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik



Farlar, Far, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sol > Standart Dışı Onarım



Motor kaputu, Mentеше > Ayarsız

Parça Grubu

Koltuklar, arka
Koltuklar, ön
Koltuklar, ön
Taban

Parça ve Hasar

Arka koltuk - Kirlenmiş
Koltuk, sağ ön - Kirlenmiş
Koltuk, sol ön - Kirlenmiş
Taban halısı - Kirlenmiş

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır. Sol kaput vidaları yerinden oynamış, araç ön sağ sol çamurluk ve motor kaputunda kaplama mevcut, kaplama olan parçalarda kusur kontrolü yapılamamaktadır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 29.11.2024 13:25 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10
Rapor No: 06-01-1313803 Araç Giriş Tarihi: 29.11.2024 13:00 Araç Çıkış Tarihi: 29.11.2024 13:25
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası