

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2025 09:47
Rapor No: 06-01-1341227
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:09

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2025 09:47

Full Plus Ekspertiz



06DOA403

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2025 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1341227 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2025 09:47
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06DOA403	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	87625	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RJA00170859746	Motor Gücü	67 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	999cc
Rengi	BEYAZ	Model	Clio
Sonraki Muayene Tar.	2026-03-02	Model Yılı	2023
Araç Tipi	Hatchback	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2025 09:47
Rapor No: 06-01-1341227
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:09

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2025 09:47

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	BAKIM GEREKLİ	Kirlenmiş,paspaslar deforme olmuş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Sağ far deforme olmuş,su almış.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Sağ arka lastik farklı ,deforme olmuş,lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	BAKIM GEREKLİ	Yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman	BAKIM GEREKLİ	Yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Alt muhafaza ve alt bakalitler hasarlı.
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2025 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1341227 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2025 09:47
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-1.8 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	72	69	3
2. Aks	42	52	10



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	0.584	0.5915	1
2. Aks	1.796	1.7405	3
El Freni	1.3825	1.062	23

Verimlilik

41

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/55/16	87H	3,61 mm	Yazlık
Sol Arka	195/55/16	87H	4,25 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/55/16	87H	3,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	3,88 mm	Kışlık



Lastik, sağ arka > Hasarlı



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2025 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1341227 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2025 09:47
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 67	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2025 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1341227 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2025 09:47
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

| mega macs PC

10.02.2025

Araç:

Dacia Logan-II 1.5 Blue-dCi

Motor kodu:

K9K-872 (K9K-U8)

Üretim yılı;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CNM901

VIN:

UU1J9220966712384 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

10.02.2025 16:40:41 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor Dizel OBD

Motor

Ure katkı maddesi kumanda ünitesi UDS

ABS

ABS/ESP OBD

Hata kodu DTC C40100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

GECERSİZ SINYAL

Hata kodu DTC C10000:

MULTIPLEKS AG

MULTIPLEKS AGA ENJEKSİYON DAĞITIM ÇIKIŞI YOK!

Hata kodu DTC C42200:

Merkezi kumanda Ünitesine CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSİZ SINYAL

Hava yastığı

Airbag OBD

Konfor

UCH OBD

Hata kodu DTC 5A607B:

Lastik basıncı kontrolü

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 5A747A.;

LASTIK BASINCI SENSÖRÜ 3

Çok düşük lastik basıncı.

Konfor

Gösterge panosu grubu OBD

Hata kodu DTC C00187:

CAN-BUS

BOZUK İLETİŞİM

Direksiyon

Direksiyon OBD

Hata kodu DTC C100:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

GECERSİZ SINYAL

Ses/Video

Radyo OBD

Hata kodu DTC 93F016:

AKU VOLTAJ

HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI

Hella Gutmann Solutions GmbH

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2025 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1341227 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2025 09:47
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
01.08.2023		Çarpışma	Hayır	15939.73	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2025 09:47
Rapor No: 06-01-1341227
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:09

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2025 09:47

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2025 09:47
Rapor No: 06-01-1341227
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:09

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2025 09:47

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu >
Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2025 09:47
Rapor No: 06-01-1341227
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:09

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2025 09:47



Arka bölüm, Arka sac/panel > Hasarlı



Arka bölüm, Bagaj havuzu > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Motor kaputu, Dayama çubuğu/Amortisör > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Taban, Paspaslar > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Motor, Triger zinciri kapağı > Yağ Kaçığı



Motor, Yağ karteri contası > Yağ Kaçığı



Şanzıman, Şanzıman > Yağ Kaçığı



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı




Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Farlar, Far, sağ > Deforme Olmuş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Noktasal Ezik



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç teknik özelliklerinden dolayı dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 11.02.2025 09:47 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1341227 Araç Giriş Tarihi: 11.02.2025 09:09 Araç Çıkış Tarihi: 11.02.2025 09:47
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası