

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18
Rapor No: 06-01-1342042
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33

Sayfa: 1/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18

Full Plus Ekspertiz



06EF1060

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12
Rapor No: 06-01-1342042 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06EF1060	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	121122	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1KW98C558039474	Motor Gücü	66 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	GRİ	Model	Kangoo
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2017
Araç Tipi	Kombi	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18
Rapor No: 06-01-1342042
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33

Sayfa: 3/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,koltuklar taban halısı deforme olmuş,hasarlı.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Farlar solmuş arka sol lamba ve reflektörler hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Lastikler deforme olmuş,hasarlı,jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Vites körüğü deforme olmuş.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı.
Akü		
Klima		Klima soğutmuyor.
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam taş HASARI mevcut.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		Kaçak mevcut sızdırıyor.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12
Rapor No: 06-01-1342042 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-4.4 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	0	68	68 !
2. Aks	67	63	4



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.0145	2.8385	5
2. Aks	2.1005	2.119	0
El Freni	1.19	1.281	7

Verimlilik

68

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	195/60/15	88H	3,57 mm	Yazlık
Sol Arka	195/60/15	88H	457 mm	Yazlık
Sağ Ön	195/60/15	88H	3,21 mm	Yazlık
Sağ Arka	195/60/15	88H	4,21 mm	Yazlık



Jant, sağ arka > Çizik



Lastik, arka > Hasarlı



Jant, sol ön > Çizik



Lastik, ön > Deforme Olmuş



Lastik, ön > Deforme Olmuş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12
Rapor No: 06-01-1342042 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 66	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12
Rapor No: 06-01-1342042 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

12.02.2025

Araç:

Renault Kangoo-II 1.5 dCi

Motor kodu:

K9K-608 (K9K-B6)

Üretim yılı;

10-13

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06EF1060

VIN:

VF1KW98C558039474 (kumanda ünitesinden okunan)

Test edilmiş:

12.02.2025 17:07:28 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bileşen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu P0380:

On isitma bujileri A

Fonksiyon hatalıdır.

Motor

Dizel CAN OBD

Hata kodu DTC 0226F1:

FREN LAMBASI SVICI YA DA GAZ PEDALI SENSORU

HATALI SINYALLER YA DA MANTIKSIZ SINYAL İLİSKİSİ

Hata kodu DTC 065711:

ANA ROLE

Hatalı kontrol akım devresi.

Hata kodu DTC 019024:

Yakıt dağıtım borusu basıncı sensör (Yakıt basıncı)

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 083329:

Debriyaj pedali musiri

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 050464:

Fren pedali musiri

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC 1525F3;

MOTOR VE SEYİR KONTROL ECU'SU ARASINDAKİ CAN-BUS/V

ERİ HATTI

BOZUK İLETİSİM

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Hata kodu DTC 038096:

ON KIZDIRMA ECU'SU BİLGİLERİ

HATALI SINYAL

ABS

ABS CAN OBD

4*

Hata kodu DTC C40100:

Motor kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

GECERSİZ SINYAL

Hata kodu DTC C41200:

Merkezi kumanda ünitesine CAN-Bus/bağlantı

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC F00316:

ECU

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 403413:

TEKERLEK SENSÖRÜ ON SAĞ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hava yastığı

Hava yastığı (CAN)

Konfor

UPC CAN

Hata kodu DTC 921114:

KORUMA VE DEĞİSTİRME BİRİMİ

ARIZALI GÜÇ KAYNAGI

Hata kodu DTC 927264:

KISA FAR

Çok yüksek sıcaklık

Hata kodu DTC 926864:

Alternator

Fonksiyon hatalıdır.

Konfor

Gosterge panosu CAN

Hata kodu DTC 94011C:

Yağ seviye sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 940213:

Yakıt seviyesi sensörü

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 940201:

Hata kodu DTC 94021C:

Hata kodu DTC 940416:

AKU VOLTAJI

NOMİNAL DEĞER ARALIGININ DIŞINDA

Hata kodu DTC 94051C:

Gosterge grubu

Fonksiyon hatalıdır.

Hata kodu DTC C13187:

Elektrikli hidrolik direksiyon multiplex veri ağı

EKSİK SINYAL

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

UCH CAN

Hata kodu DTC 951A09:

ANAHTAR KODU

MANTIKSIZ SINYAL

Hata kodu DTC 952614:

İSİTMA REZİSTÖRÜ 1 RÖLESİ

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 95D715:

Hata kodu DTC 950809:

Merkezi kilit

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ

Hata kodu DTC 953114:

Surus modu salteri

Fonksiyon hatalıdır.

Direksiyon

Servo direksiyon CAN

Ses/Video

Radyo CAN

Hata kodu DTC 930F13;

On sol hoparlor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12
Rapor No: 06-01-1342042 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18
Mersis No: 0309073518100001

ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ
Hata kodu DTC 93F016:
AKU VOLTAJİ
HATALI VOLTAJ/GUC KAYNAGI
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı Mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.05.2022		ERPÇarpisma	Hayır	12761.2	TL
02.11.2020		ERPPark Halinde Çarpilma	Hayır	3774.35	TL
02.06.2018		ERPDiger	Hayır	6046.61	TL
24.05.2018		ERPÇarpisma	Hayır	950.12	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18
Rapor No: 06-01-1342042
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33

Sayfa: 8/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ
> Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka
> Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18
Rapor No: 06-01-1342042
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33

Sayfa: 9/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Ezik



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

Diğer



Şanzıman, Vites körüğü > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Deforme Olmuş



Arka lambalar, Arka lambalar, sol > Hasarlı



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Kapı, sol ön, Kapı gergisi > Ses Yapıyor



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Camlar, Ön cam > Taş İzi



Motorsuğutması, Soğutma sıvısı > Eksik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18
Rapor No: 06-01-1342042
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33

Sayfa: 10/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18



Farlar, Far, sağ > Solmuş



Farlar, Far, sol > Solmuş



Motorsoğutması, Soğutma sıvısı > Sızdırıyor



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sol > Hasarlı



Tampon, arka, Reflektör, sağ > Hasarlı



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Deforme Olmuş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Boyası Atmış



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Hasarlı



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Standart Dışı Onarım

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18
Rapor No: 06-01-1342042
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33

Sayfa: 11/12
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18



Tampon, ön, Ön tampon >
Hasarlı



Elektrik donanımı/Pano, Akü >
Test Sonucu

Parça Grubu	Parça ve Hasar
Marşbiyel, sol	Marşbiyel, sol - Boyalı
Kaporta	B-direk, sol - Lokal Boya
Marşbiyel, sağ	Marşbiyel, sağ - Lokal Boya

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılmadı.solarka kapı iç dış onarımlı boyalı.sol marsbiyel iç kısmı onarımlı boyalı.sol orta direk alt kısmı onarımlı boyalı.aracı lastiklerinde oluşan deforme den dolayı dyno teste alınması riskli görülmüştür.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 17:18 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12
Rapor No: 06-01-1342042 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 16:33 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 17:18
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası