

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Rapor No: 06-01-1348083  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15

Sayfa: 1/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43

# Full Plus Ekspertiz



## 06CUD753

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/12  
Rapor No: 06-01-1348083 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CUD753	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	143972	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VF1RFB00968478315	Motor Gücü	103 kw
Motor Hacmi	1332cc	Marka	Renault
Rengi	BEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2021
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/12  
Rapor No: 06-01-1348083 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezik çizik hasar mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş,koltuklar yakıcı madde HASARI mevcut.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Sağ far bağlantı ayakları hasarlı.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpido ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kartel yağ terletmesi mevcut.
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		Alt muhafaza hasarlı.
Akü		Akü degerleri okunamadığından test yapılamadı.
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		Ön cam hasarlı.
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/12  
Rapor No: 06-01-1348083 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-5.9 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	82	82	0
2. Aks	43	66	23



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.318	3.057	7
2. Aks	3.0355	2.753	9
El Freni	0.02	0.0325	38

### Verimlilik

88

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	3,62 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	4,27 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	3,55 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	4,11 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/12  
Rapor No: 06-01-1348083 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 103	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/12  
Rapor No: 06-01-1348083 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

05.03.2025

Araç: Renault Megane-1V 1.3 TCe  
Motor kodu: H5H-450 (H5H-A4)  
Uretim yili;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası : 06CUD753  
VIN: VF1RFB00968478315 (kumanda Unitesinden okunan)  
Test edilmiş:  
05.03.2025 10:36:42 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Benzin UDS OBD  
Hata kodu DTC 017192:  
Yakıt sistemi  
ARIZALI SISTEM  
Hata kodu DTC 145396:  
Kurum partikil filtresi diferansiyel basınç sensor  
i  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC 226D95:  
Kurum partikil filtresi  
Fonksiyon hatalıdır.  
ABS  
ABS/ESP (CAN)  
ABS  
Direksiyon acisi sensorii elektronik kum...  
Hava yastigi  
Hava yastigi (CAN)  
Klima  
Klima  
Güvenlik  
CAN Gateway  
Konfor  
UCH CAN  
Hata kodu DTC AC2123:  
Surucu tarafi emniyet kemeri digmesi  
ARIZALI ELEKTRİK DEVRESİ  
Hata kodu DTC DC0208:  
LIN-Bus  
İLETİSİM YOK  
Konfor  
UPC CAN  
Konfor  
Park asistansı CAN  
Konfor  
Gosterge panosu CAN  
Sanziman  
Cift debriyajli sanziman CAN  
Direksiyon  
Servo direksiyon CAN  
Ses/Video  
Multimedya araylızi CAN  
Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC  
Ses/Video  
Radyo/navigasyon OBD  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/12  
Rapor No: 06-01-1348083 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
23.06.2022		Çarpma	Hayır	8912.9	TL



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Rapor No: 06-01-1348083  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15

Sayfa: 8/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43

## Araç Resimleri



## Çizik



Dikiz aynası, sağ, Dış dikiz aynası > Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Rapor No: 06-01-1348083  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15

Sayfa: 9/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43

## Vuruk



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk ağı > Ezik



Kapı, sol ön, Kapı, sol ön > Ezik

## Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Rapor No: 06-01-1348083  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15

Sayfa: 10/12  
Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43



Motor kaputu, Motor kaputu > Taş izi



Farlar, Far bağlantı ayağı, sağ > Hasarlı



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Koltuklar, ön, Koltuk, sol ön > Yakıcı Madde ile Zarar Görmüş



Motor, Alt muhafaza > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız



Camlar, Ön cam > Taş Vuruğu

**Parça Grubu**

Motor

**Parça ve Hasar**

Yağ karteri - Yağ Kaçağı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/12  
Rapor No: 06-01-1348083 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Notlar

### Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

### Diğer notlar;

Araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 05.03.2025 10:43 Bayi No: 0601 Sayfa: 12/12  
Rapor No: 06-01-1348083 Araç Giriş Tarihi: 05.03.2025 10:15 Araç Çıkış Tarihi: 05.03.2025 10:43  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası