

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 16:01
Rapor No: 06-01-1323144
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:28

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 16:01

Full Plus Ekspertiz



06CGJ552

A handwritten signature in blue ink on a white background.

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1323144 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06CGJ552	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	151782	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	VF1RFB00666393010	Motor Gücü	85 kw
Marka	Renault	Motor Hacmi	1461cc
Rengi	NBEYAZ	Model	Megane
Sonraki Muayene Tar.	2025-12-12	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 3/11
Rapor No: 06-01-1323144 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Sol ön far tamirli .baglantıyaakları işlemleri.
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jant kapakları hasarlı çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	BAKIM GEREKLİ	Direksiyon simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1323144 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-8.7 ! m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	70	77	7
2. Aks	52	54	2



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.6625	2.491	6
2. Aks	1.7905	1.768	1
El Freni	0.2375	0.2695	11

Verimlilik

58

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91T	6,37 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91T	6,63 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91T	5,88 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91T	6,73 mm	Kışlık



Jant kapağı seti > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1323144 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku	Teker Torku	Teker Gücü	Test Hızı
-	-	-	-
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç	Test Sonucu Güç	Kayıp Güç	Performans %
85	-	-	--
KW	KW	KW	

RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1323144 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 16:01
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

23.12.2024

Arac:

Mitsubishi L 200 2.3 DI-D

Motor kodu:

4 N 14

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CMZ179

VIN:

MMCJLKL60NH003015 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

23.12.2024 12:08:21 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Dizel

ABS

ASC/ESP

Hata kodu U15A5:

Carpisma onleme sistemi/seritte tutma asistani/uzu

n huzmeli far asistani icin kumanda iinitesine CAN

-Bus-

baglanti

AKTARMA SURESI ASILDI

Hata kodu C1205:

On sol tekerlek devir sensorii

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

ABS

direksiyon acisi SAS

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

Klima otomatigi

Konfor

Gosterge grubu

Hata kodu U15A5:

Carpisma onleme sistemi/seritte tutma asistani/uzu

n huzmeli far asistani icin kumanda iinitesine CAN

-Bus-

baglanti

AKTARMA SURESI ASILDI

Hata kodu U15A1:

Yagmur/isik sensoriine CAN-Bus-baglanti

BOZUK ILETISIM

Konfor

ETACS

Konfor

AS&G start/stop

Hata kodu P1617:

Start/stop sistemi

VOLTAJ COK DUSUK

Konfor

Erisim sistemi OSS

Hata kodu B1156:

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Guc kaynagi

ELEKTRIK BESLEMESİ COK ZAYIF!

Hata kodu B1A10:

UZAKTAN KUMANDA 1

HATALI SINYAL VEYA ELEKTRIK DEVRESI

Konfor

FCM/LDW/AHB adaptif hiz kontrol sistemi

Hata kodu C1753:

Aktif hiz kontrol sistemi radar sensor linitesi

Fonksiyon hatalidir.

Sanziman

Otomatik sanziman

Lastik basinci kontrolii

TPMS Lastik basinci kontrolii CAN

Hata kodu B1156:

Guc kaynagi

ELEKTRIK BESLEMESİ COK ZAYIF!

Hata kodu B1A10:

UZAKTAN KUMANDA 1

HATALI SINYAL VEYA ELEKTRIK DEVRESI

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1323144 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***3010 şasi nolu RENAULT (OYAK) MEGANE SEDAN JOY 1.5 BLUEDCI 115 markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 16:01
Rapor No: 06-01-1323144
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:28

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 16:01

Araç Resimleri



Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma
SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 16:01
Rapor No: 06-01-1323144
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:28

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 16:01

Vuruk



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Ezik



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Bagaj kapağı/kapısı, Bagaj kapısı > Ezik



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ezik

Diğer

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 16:01
Rapor No: 06-01-1323144
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:28

Sayfa: 10/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 16:01



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Farlar, Far, sol > Standart Dışı Onarım



Farlar, Far, sol > Hasarlı



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Ayarsız



Marşbiyel, sağ, Marşbiyel, sağ > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Tampon, arka, Arka tampon > Hasarlı



Marşbiyel, sol, Marşbiyel, sol > Hasarlı



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı. (Araç teknik spesifikasyonları gereği dyno teste alınamamıştır.)Araç tavanında büyük ezikler mevcut.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 16:01 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1323144 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 15:28 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 16:01
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası