

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2024 16:38
Rapor No: 06-01-1305307
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:06

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2024 16:38

Full Plus Ekspertiz



06FZ3648

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2024 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305307 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2024 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06FZ3648	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	40024	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	VSSZZZ7NZHV700056	Motor Gücü	110 kw
Marka	Seat	Motor Hacmi	1390cc
Rengi	GRİ	Model	Alhambra
Sonraki Muayene Tar.	2025-06-10	Model Yılı	2016
Araç Tipi	MPV	Ruhsat Sahibi
Kapı Sayısı	5 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2024 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305307 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2024 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları	SORUNSUZ	
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri	SORUNSUZ	
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri	SORUNSUZ	
Aydınlatma ve İkaz Sistemi	SORUNSUZ	
Silecekler	SORUNSUZ	
Elektrik ve Elektronik Aksam	SORUNSUZ	
Torpedo ve Emniyet Kemerleri	SORUNSUZ	
Lastik ve Jantlar	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ	Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları	SORUNSUZ	
Yürür Aksam	SORUNSUZ	
Motor ve Motor Yağ Seviyesi	SORUNSUZ	
Şanzıman	SORUNSUZ	
Diferansiyel	SORUNSUZ	
Direksiyon Sistemi	SORUNSUZ	
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)	SORUNSUZ	
Park Sensörleri	SORUNSUZ	
Araç Altı	SORUNSUZ	
Akü	SORUNSUZ	
Klima	SORUNSUZ	
Cam ve Cam Düğmeleri	SORUNSUZ	
Kayışlar ve Rulmanlar	SORUNSUZ	
Egzoz Sistemi ve Susturucular	SORUNSUZ	
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu	SORUNSUZ	

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2024 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305307 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2024 16:38
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

-

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	225/50/17	98V	6,88 mm	Kışlık
Sol Arka	225/50/17	98V	6,78 mm	Kışlık
Sağ Ön	225/50/17	98V	6,71 mm	Kışlık
Sağ Arka	225/50/17	98V	6,99 mm	Kışlık



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2024 16:38
Rapor No: 06-01-1305307
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:06

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2024 16:38

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 385 NM	Teker Torku 326 NM	Teker Gücü 46 KW	Test Hızı 116 km/h
Ruhsat Verisi Güç 110 KW	Test Sonucu Güç 91 KW	Kayıp Güç 16 KW	Performans % 82,73

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2024 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305307 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2024 16:38
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

06.11.2024

Araç:

Seat Alhambra 1.4i TSI

Motor kodu:

CAVA

Uretim yili;

10-15

Kilometre durumu:

40020 (kumanda unitesinden okunan)

Lisans numarası :

06FZ3648

VIN:

VSSZ7Z7NZHV700056 (kumanda linitesinden okunan)

Test edilmiş:

06.11.2024 16:27:26 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor elektronigi I

Hata kodu 4515:

Radyator fani

CALISTIRILMASI ZOR VEYA BLOKE

Hata kodu 10203:

Ates almama

TEKLEME KAYDEDILDI

Hata kodu 10593:

YANMA SILINDIRI 3

TEKLEME KAYDEDILDI

Hata kodu 10592:

YANMA SILINDIRI 2

TEKLEME KAYDEDILDI

ABS

Fren elektronigi

Hava yastigi

Hava yastigi

Klima

A/C/kalorifer

Klima

Park/ilave kalorifer

Hata kodu 664:

YAKIT SEVIYE GOSTERGESI

YAKIT GOSTERGESINDE ARIZA

Konfor

Arac elektrik sistemi 1

Konfor

Arac elektrik sistemi 2

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

FAR AYARI

Konfor

Park asistani 2

Konfor

Suruci kاپisi elektronik

Konfor

On sag koltuk kاپisi elektronik

Konfor

Kapi elektronigi arka sol

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Konfor

Kapi elektronigi arka sag

Konfor

Sag kayar kapi

Konfor

Sol kayar kapi

Konfor

Diyagnoz arabirimi bus

Konfor

Aki kontrolii

Konfor

Bagaj kapagi elektronigi

Sanziman

Sanziman elektronigi

Hirsizlik korumasi

Immobilizer

Hirsizlik korumasi

Erisim/calistirma yetkisi

Direksiyon

Direksiyon asistani

Direksiyon

Direksiyon siitunu modillii

Direksiyon

Elektronik direksiyon kilidi

Hella Gutmann Solutions GmbH

mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2024 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305307 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2024 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
14.10.2017		ERP-Çarpisma	Hayır	3694.94	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2024 16:38
Rapor No: 06-01-1305307
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:06

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2024 16:38

Araç Resimleri



Çizik



Farlar, Far camı, sol >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2024 16:38
Rapor No: 06-01-1305307
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:06

Sayfa: 1/1
Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2024 16:38

Vuruk



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Ezik

Diğer



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Çamurluk, sağ, Çamurluk, sağ > Noktasal Ezik

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç fren süspansiyon testi yapılamadı. sol ön çamurluk sökülüş takılmış.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 06.11.2024 16:38 Bayi No: 0601 Sayfa: 1/1
Rapor No: 06-01-1305307 Araç Giriş Tarihi: 06.11.2024 16:06 Araç Çıkış Tarihi: 06.11.2024 16:38
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası