

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 14:24  
Rapor No: 06-01-1341926  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:58

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 14:24

# Full Plus Ekspertiz



## 06CFU628

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1341926 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 14:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CFU628	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	71110	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBZ3BE50R071487	Motor Gücü	72 kw
Motor Hacmi	1798cc	Marka	Toyota
Renji	BEYAZ	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-28	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 14:24  
Rapor No: 06-01-1341926  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:58

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 14:24

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikker ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik,lastik basınç uyarısı mevcut.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Vites topuzu deforme olmuş.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1341926 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 14:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
1.7 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	84	90	6
2. Aks	63	74	11



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.6245	3.3175	8
2. Aks	2.2605	1.9255	14
El Freni	1.9685	1.794	8

### Verimlilik

78

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91V	4,44 mm	Yazlık
Sol Arka	205/55/16	91V	5,03 mm	Yazlık
Sağ Ön	205/55/16	91V	4,46 mm	Yazlık
Sağ Arka	205/55/16	91V	4,63 mm	Yazlık



Jant, sağ ön > Çizik



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol arka > Çizik



Tekerlek/Lastik > Uyarı Lambası Yanıyor

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1341926 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 14:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 72	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1341926 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 14:24  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

12.02.2025

Arac:

Toyota Corolla 1.8i 16V VVT-i HSD

Motor kodu:

2 ZR-FXE

Uretim yili;

Kilometre durumu:

Lisans numarası :

06CFU628

VIN:

NMTBZ3BE50R071487 (kumanda Initesinden okunan)

Test edilmiş:

12.02.2025 13:54:49 / Standard

Hata kodu / Genel sorgulama / -

Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması

Bilesen grubu

Sistem

Hata

OBD

OBD

Motor

Motor ve ECT

Motor

Motor alternatori

Motor

HC hibrid izleme

ABS

ABS/VSC

Hata kodu C1241:

Guc kaynagi

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Hata kodu C1300:

Cekis kontrolii kumanda unitesi (ECU)

Fonksiyon hatalidir.

ABS

El freni modili

Hata kodu C13A9:

El freni kumanda Initesine CAN-Bus/baglanti

BOZUK ILETISIM

Hava yastigi

ZAE Airbag

Hava yastigi

PC kemer gerdirici, ani fren asistani 2 ile

Klima

Klima

Konfor

BCM Body Control Modul

Konfor

CG Merkezi Gateway

Konfor

Gosterge grubu

Konfor

Cam krikosu ana salteri

Konfor

DDM siruci kapist modili

Konfor

PDM yolcu kapisi modili

Konfor

RLDM arka sol kapi modili

Hata kodu B2312:

ELEKTRIKLI CAMLARA AIT ANA SVIC

ARIZALI ELEKTRIK DEVRESI

Konfor

RRDM arka sag kapi modili  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Konfor  
Direksiyon siutunu salter unitesi CAN  
Konfor  
LKA Seritte tutma asistani  
Konfor  
FRC On kamera  
Konfor  
ES Anahtarsiz giris sistemi  
Konfor  
PSC Batarya yonetimi  
Konfor  
AHB Uzun huzmeli far asistani  
Konfor  
FRS On radar sensori  
Konfor  
RC 2 adaptif hiz kontrol sistemi 2  
Konfor  
CC Hiz kontrol sistemi HV  
Ses/Video  
Navigasyon  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1341926 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 14:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması


Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
20.12.2021		ERPÇarpışma	Hayır	37495.98	TL



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/10  
Rapor No: 06-01-1341926 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 14:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Resimleri



## Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Marşbiyel, sol, Marşbiyel plastiği, sol > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 14:24  
Rapor No: 06-01-1341926  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:58

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 14:24

## Vuruk



Çamurluk, sağ, Bağlantı ayağı > Ezik



Çamurluk, sağ, Bağlantı ayağı > Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Ezik

## Diğer



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Döşemeler/Kapaklar, Kapı döşemesi, sol ön > Kirlenmiş




Kaporta, Ön Panel > Standart Dışı Onarım



Kaporta, Ön Panel > Standart Dışı Onarım



Tampon, ön, Ön tampon > Standart Dışı Onarım



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş

### Parça Grubu

Motor kaputu  
Kaporta

### Parça ve Hasar

Menteşe - Değişmiş  
Ön Panel - Lokal Boya

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır. sağ ön çamurluk bağlantı vidalarıyla oynanmış,

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.02.2025 14:24 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1341926 Araç Giriş Tarihi: 12.02.2025 13:58 Araç Çıkış Tarihi: 12.02.2025 14:24  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası