

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:35  
Rapor No: 06-01-1350149  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:09

Sayfa: 1/10  
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:35

# Full Plus Ekspertiz



## 06CFU657

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/10  
Rapor No: 06-01-1350149 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:09 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Araç Bilgileri

Plaka	06CFU657	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	81800	Yakıt Cinsi	Hibrit
Şase	NMTBZ3BEX0R071369	Motor Gücü	72 kw
Motor Hacmi	1798cc	Marka	Toyota
Renği	BEYAZ	Model	Corolla
Sonraki Muayene Tar.	2025-11-29	Model Yılı	2020
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	TAN OTO
Kapı Sayısı	4 Kapı		

## Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



**B: Boyalı**

**B/2: Lokal Boyalı**

**D: Değişmiş**

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:35  
Rapor No: 06-01-1350149  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:09

Sayfa: 3/10  
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:35

## Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve ÇİZİKLER mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		Far camı çizik.
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs. )		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/10  
Rapor No: 06-01-1350149 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:09 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-	-

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

## Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.  
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

## Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	-	-	-
2. Aks	-	-	-
El Freni	-	-	-

Verimlilik

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

## Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	205/55/16	91H	4,73 mm	Kışlık
Sol Arka	205/55/16	91H	5,16 mm	Kışlık
Sağ Ön	205/55/16	91H	4,38 mm	Kışlık
Sağ Arka	205/55/16	91H	5,04 mm	Kışlık



Jant, sağ arka > Çizik



Jant, sol ön > Çizik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/10  
Rapor No: 06-01-1350149 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:09 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku -	Teker Torku -	Teker Gücü -	Test Hızı -
NM	NM	KW	km/h
Ruhsat Verisi Güç 72	Test Sonucu Güç -	Kayıp Güç -	Performans % --
KW	KW	KW	

## RPM (Devir/dk) Grafiği

Grafik bilgisi yüklenmemiş...

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/10  
Rapor No: 06-01-1350149 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:09 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## OBD Genel Arıza Tarama

12.03.2025  
Arac:  
Toyota Corolla 1.8i 16V VVT-i HSD  
Motor kodu:  
2 ZR-FXE  
Üretim yılı;  
Kilometre durumu:  
Lisans numarası :  
06CFU657  
VIN:  
NMTBZ3BEXOR071369 (kumanda Initesinden okunan)  
Test edilmiş:  
12.03.2025 13:27:36 / Standard  
Hata kodu / Genel sorgulama / -  
Tum yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması  
Bileşen grubu  
Sistem  
Hata  
OBD  
OBD  
Motor  
Motor ve ECT  
Motor  
Motor alternatori  
Motor  
HC hibrid izleme  
ABS  
ABS/VSC  
ABS  
El freni modili  
Hava yastigi  
ZAE Airbag  
Hava yastigi  
PC kemer gerdirici, ani fren asistansi 2 ile  
Hata kodu U0235:  
MESAFE KONTROL SISTEMIYLE CAN BAGLANTISI  
HATALI İLETİSİM!  
Klima  
Klima  
Konfor  
BCM Body Control Modul  
Hata kodu B124B:  
Uzun huzmeli far  
Fonksiyon hatalidir.  
Hata kodu U0163:  
Navigasyon kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
CG Merkezi Gateway  
Konfor  
Gosterge grubu  
Hata kodu U0163:  
Navigasyon kumanda unitesine CAN-Bus-baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu B1321:  
Cok islevli ekran  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
Cam krikosu ana salteri  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC  
Konfor  
DDM siruci kapist modili

Konfor  
PDM yolcu kapisi modilii  
Konfor  
RLDM arka sol kapi modilii  
Konfor  
RRDM arka sag kapi modilii  
Konfor  
Direksiyon siuitunu salter unitesi CAN  
Konfor  
LKA Seritte tutma asistansi  
Hata kodu U0235:  
MESAFE KONTROL SISTEMIYLE CAN BAGLANTISI  
HATALI İLETİSİM!  
Konfor  
FRC On kamera  
Konfor  
ES Anahtarsiz giris sistemi  
Hata kodu U0142:  
ARAC ELEKTRIK ECU'SU ILE CAN İLETİSİMİ  
BOZUK İLETİSİM  
Hata kodu U0155:  
Gosterge panosuna CAN-Bus-baglanti  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
PSC Batarya yonetimi  
Hata kodu U0140:  
Arac elektrik sistemi kumanda Unitesine CAN-Bus/ba  
glanti  
BOZUK İLETİSİM  
Konfor  
AHB Uzun huzmeli far asistansi  
Hata kodu U0235:  
MESAFE KONTROL SISTEMIYLE CAN BAGLANTISI  
HATALI İLETİSİM!  
Konfor  
FRS On radar sensori  
Konfor  
RC 2 adaptif hiz kontrol sistemi 2  
Konfor  
CC Hiz kontrol sistemi HV  
Ses/Video  
Navigasyon  
Hella Gutmann Solutions GmbH  
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/10  
Rapor No: 06-01-1350149 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:09 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
26.03.2024		Çarpışma	Hayır	8748	TL
22.05.2022		Çarpma	Hayır	660.8	TL
10.04.2022		Çarpma	Hayır	236	TL



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:35  
Rapor No: 06-01-1350149  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:09

Sayfa: 8/10  
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:35

## Araç Resimleri



## Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, arka, Arka tampon > Çizik



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Çizik



Farlar, Far camı, sol > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

**Yağ seviyesi Soğutma SIVISI**



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:35  
Rapor No: 06-01-1350149  
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601  
Araç Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:09

Sayfa: 9/10  
Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:35

## Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik



Tavan, Tavan > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Tampon, arka, Arka tampon > Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Ezik

## Diğer



Taban, Taban halısı > Kirlenmiş



Tampon, arka, Arka tampon > Ayarsız



Tampon, ön, Ön tampon > Ayarsız



Elektrik donanımı/Pano, Akü > Test Sonucu

## Notlar

### Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı, araç teknik özellikleri gereği dyno teste alınamamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi  
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz  
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 12.03.2025 13:35 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/10  
Rapor No: 06-01-1350149 Araç Giriş Tarihi: 12.03.2025 13:09 Araç Çıkış Tarihi: 12.03.2025 13:35  
Mersis No: 0309073518100001

## Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde de araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nın sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.
- Uyarı: Tramer sorgulama içeriği, sigorta şirketleri tarafından Sigorta Bilgi ve Gözetim Merkezi ("SBM")'ne iletilen sigorta kayıtlarından ibarettir. İlgili sorguya ait tutarda, trafik ve kasko hasarlarında yer alan dava faizi ve yargılama giderleri dahil edilmemektedir. Tramer sorgulama içeriğindeki bilgiler resmî belge olarak kullanılamaz. Şirketimizin kayıtlarla herhangi bir bağlantısı olmayıp yalnızca bilgi amaçlı paylaşılmaktadır. Detaylı bilgi için SBM resmî internet sitesine başvurunuz.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası