

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:55
Rapor No: 06-01-1282120
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:20

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:55

Full Plus Ekspertiz



06KK505

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1282120 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:55
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	06KK505	Şanzıman Tipi	Otomatik
KM	44860	Yakıt Cinsi	Benzin
Şase	WVWZZZ3CZNE067076	Motor Gücü	110 kw
Motor Hacmi	1498cc	Marka	Volkswagen
Rengi	BEYAZ	Model	Passat
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2022
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:55
Rapor No: 06-01-1282120
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:20

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:55

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut.
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		
Şanzıman		Aks yağ kaçağı mevcut.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:55
Rapor No: 06-01-1282120
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:20

Sayfa: 4/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:55

Egzoz Sistemi ve Susturucular

Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 5/11
Rapor No: 06-01-1282120 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:55
Mersis No: 0309073518100001


Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-3.1 m/km	-0.6 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	43	75	32 !
2. Aks	57	64	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	2.929	2.8955	1
2. Aks	2.0955	2.0565	1
El Freni	0.741	0.921	19

Verimlilik

68

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94W	3,21 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94W	3,38 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94W	3,44 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94W	3,45 mm	Yazlık

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:55
Rapor No: 06-01-1282120
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:20

Sayfa: 6/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:55

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 617 NM	Teker Torku 583 NM	Teker Gücü 81 KW	Test Hızı 150 km/h
Ruhsat Verisi Güç 110 KW	Test Sonucu Güç 92 KW	Kayıp Güç 11 KW	Performans % 83,64

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1282120 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:55
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

27.08.2024
Arac:
Volkswagen Passat 1.4i 16V TSI BlueMotion
Motor kodu:
CZDA
Üretim yılı;
14-18
Kilometre durumu:
44860 (kumanda unitesinden okunan)
Lisans numarası :
06KK505
VIN:
WVWZ773CZNE067076 (kumanda unitesinden okunan)
Test edilmiş:
27.08.2024 15:44:42 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tüm yapı gruplarının hata kodu genel sorgulaması
Bileşen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronikleri I
Hata kodu 37875:
Soğutma suyu sıcaklığı uyarı lambası
Çok yüksek sıcaklık
ABS
Fren elektronikleri
ABS
Fren servo İntesi
Hata kodu 108400:
IMMOBİLİZER ECU'SUNDEN GELEN CAN BAĞLANTISI
İLETİSİM YOK
Hava yastığı
Hava yastığı
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 1048833:
Kompresör kapanması nedeniyle fonksiyonel kısıtlama
Motor tarafından kompresör kapanması belirlendi.
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 204290:
Uzaktan kumanda anahtarı 1
VOLTAJ ÇOK DUSUK
Hata kodu 204546:
Uzaktan kumandalı anahtar 2
VOLTAJ ÇOK DUSUK
Hata kodu 197904:
Merkezi kilit
ASIRI SICAKLIK KAYDEDİLDİ
Konfor
Gösterge grubu
Konfor
PARK ASİSTANI
Konfor
Suruç kapısı elektronik
Konfor
On sağ koltuk kapısı elektronik
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus

Sanziman
Sanziman elektronikleri
Hırsızlık koruması
Erişim ve start sistemi arayüzü
Direksiyon
Direksiyon asistanı
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronikleri
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 8/11
Rapor No: 06-01-1282120 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:55
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

***7076 şasi nolu VOLKSWAGEN PASSAT 1.5 TSI ACT 150 DSG BUSINESS markalı aracın SBM kayıtlarında geçmiş hasarı bulunmamıştır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:55
Rapor No: 06-01-1282120
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:20

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:55

Araç Resimleri



Çizik



Tampon, ön, Ön tampon >
Çizik



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik



Tampon, arka, Arka tampon >
Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1282120 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:55
Mersis No: 0309073518100001

Diğer



Ön aks, Aks mili, sol > Yağ Kaçığı



Ön aks, Aks mili, sol > Yağ Kaçığı



Ön aks, Aks mili, sol > Yağ Kaçığı



Kapı, sağ arka, Kapı, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol arka, Çamurluk, sol arka > Noktasal Ezik

Parça Grubu

Elektrik donanımı/Pano

Parça ve Hasar

Akü - Test Sonucu

Notlar

Test hattı ile ilgili notlar;

Süspansiyon Ölçüm Değerleri tolerans aralığı dışındadır. Servis tespiti önerilir.

Diğer notlar;

Araç kirli okduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.sag ön kapı ve sag arka kapı sökülüş takılmış ,iç dış onarımlı boyalı.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 27.08.2024 15:55 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1282120 Araç Giriş Tarihi: 27.08.2024 15:20 Araç Çıkış Tarihi: 27.08.2024 15:55
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası