

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 11:20
Rapor No: 06-01-1322944
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:49

Sayfa: 1/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 11:20

Full Plus Ekspertiz



05AL597

Eksper / İmza



06-HYB-8225


Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 2/11
Rapor No: 06-01-1322944 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 11:20
Mersis No: 0309073518100001

Araç Bilgileri

Plaka	05AL597	Şanzıman Tipi	Manuel
KM	156179	Yakıt Cinsi	Dizel
Şase	WVWZZZ3CZGE134982	Motor Gücü	88 kw
Motor Hacmi	1598cc	Marka	Volkswagen
Renği	GRİ	Model	Passat
Sonraki Muayene Tar.	0NaN-aN-aN	Model Yılı	2015
Araç Tipi	Sedan	Ruhsat Sahibi	...
Kapı Sayısı	4 Kapı		

Kaporta Kontrolü(Değişmiş Boyanmış kontrolü)



B: Boyalı

B/2: Lokal Boyalı

D: Değişmiş

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 11:20
Rapor No: 06-01-1322944
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:49

Sayfa: 3/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 11:20

Kontrol Listesi

SORUNSUZ	BAKIM GEREKLİ	ONARIM/DEĞİŞİM GEREKLİ
----------	---------------	------------------------

	Durum	Notlar
Araç Kaporta Aksamı		Ezikler ve çizikler mevcut,
Araç Koltukları Mekanizmaları		
Taban, Tavan, Koltuk ve Kapı Döşemeleri		Kirlenmiş.
Araç İç Donanımı ve Kumanda Kontrol Düğmeleri		
Aydınlatma ve İkaz Sistemi		
Silecekler		
Elektrik ve Elektronik Aksam		
Torpedo ve Emniyet Kemerleri		
Lastik ve Jantlar		Jantlar hasarlı çizik.
Fren Sistemi ve Fren Hortumları		
Yürür Aksam		
Motor ve Motor Yağ Seviyesi		Kartel ve turbo yağ kaçağı mevcut.
Şanzıman		Vites topuzu deforme olmuş.
Diferansiyel		
Direksiyon Sistemi		DİREKSİYON simidi deforme olmuş.
Eğlence Sistemi (Radyo vs.)		
Park Sensörleri		
Araç Altı		
Akü		
Klima		
Cam ve Cam Düğmeleri		
Kayışlar ve Rulmanlar		
Egzoz Sistemi ve Susturucular		
Soğutma Sistemi ve Soğutma Suyu		

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 4/11
Rapor No: 06-01-1322944 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 11:20
Mersis No: 0309073518100001

Yanal Kayma Ölçüm Değerleri

ÖN	ARKA
-2.5 m/km	0.0 m/km

Yanal kayma kabul edilebilir değeri max +5 / -5 (m/km) dir.

Süspansiyon Ölçüm Değerleri

AKS	Sol (%)	Sağ (%)	Fark (%)
1. Aks	66	80	14
2. Aks	62	55	7



Ön sağ sol ve arka sağ sol süspansiyon kabul edilebilirdeğer farkı max.%30 'dur.
Tek amortisör kabul edilebilir min. ölçüm değeri %21 'dir.

Fren Ölçüm Değerleri

Fren Ölçüm Değerleri (daN)	Sol	Sağ	Sapma (%)
1. Aks	3.061	2.9225	4
2. Aks	1.666	1.7275	3
El Freni	1.962	1.8405	6

Verimlilik

63

Sapma yüzdeleri 1. ve 2. aks için %25 altında ve el freni için %50 altında olmalıdır.

Lastikler

Aks	Ebat	Yol ve Yük Endeksi	Diş Derinliği	Tip
Sol Ön	215/55/17	94V	5,51 mm	Yazlık
Sol Arka	215/55/17	94V	6,26 mm	Yazlık
Sağ Ön	215/55/17	94V	5,66 mm	Yazlık
Sağ Arka	215/55/17	94V	5,88 mm	Yazlık



Jant, sol arka > Hasarlı



Jant, sol arka > Çizik



Jant, sol ön > Hasarlı

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 11:20
Rapor No: 06-01-1322944
Mersis No: 0309073518100001


Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:49

Sayfa: 5/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 11:20

Dinamometre Ölçüm Değerleri

Ölçülen Motor Torku 467 NM	Teker Torku 419 NM	Teker Gücü 71 KW	Test Hızı 122 km/h
Ruhsat Verisi Güç 88 KW	Test Sonucu Güç 83 KW	Kayıp Güç 16 KW	Performans % 94,32

RPM (Devir/dk) Grafiği



Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 6/11
Rapor No: 06-01-1322944 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 11:20
Mersis No: 0309073518100001

OBD Genel Arıza Tarama

23.12.2024
Arac:
Volkswagen Passat 1.6 16V TDI BlueMotion
Motor kodu:
DCXA
Üretim yılı;
14-18
Kilometre durumu:
156179 (kumanda unitesinden okunan)
Lisans numarası :
05AL597
VIN:
WVW7Z7773C7ZGE134982 (kumanda linitesinden okunan)
Test edilmiş:
23.12.2024 11:09:25 / Standard
Hata kodu / Genel sorgulama / -
Tum yapi gruplarinin hata kodu genel sorgulamasi
Bilesen grubu
Sistem
Hata
OBD
OBD
Motor
Motor elektronigi I
Hata kodu 5523:
MOTOR ECU'SU KILITLI
IMMOBILIZERDEN HATALI SINYAL GELIYOR YA DA HIC SIN
YAL GELMIYOR
ABS
Fren elektronigi
Hava yastigi
Hava yastigi
Klima
A/C/kalorifer
Hata kodu 329988:
Defrost flapi aktuatori
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu 328964:
On hava dagitim kapagi aktuatori
Fonksiyon hatalidir.
Hata kodu 1048835:
Motor ECU'siinden dolayi islevsel kisitlama
Aktif sinirlama.
Hata kodu 263682:
Hava kalitesi/nem sensoru
HATALI SINYAL
Konfor
Arac elektrik sistemi 1
Hata kodu 204546:
Uzaktan kumandali anahtar 2
VOLTA] COK DUSUK
Konfor
Gosterge grubu
Konfor
PARK ASISTANI
Konfor
Suruci kapi elektronik
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC
Konfor
On sag koltuk kapi elektronik
Konfor
Diyagnoz arabirimi bus

Hata kodu 66052:
Infotainment CAN-Bus
BOZUK ILETISIM
Hirsizlik korumasi
Erisim ve start sistemi araziizii
Direksiyon
Direksiyon asistani
Direksiyon
Direksiyon
Direksiyon siitunu modiii
Direksiyon
Elektronik direksiyon kilidi
Ses/Video
Bilgi elektronigi
Hella Gutmann Solutions GmbH
mega macs PC

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 7/11
Rapor No: 06-01-1322944 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 11:20
Mersis No: 0309073518100001

Tramer Sorgulaması

Hasar Tarihi	Hasar Parça Değişimi	Hasar Tanımı	Ağır Hasarlı mı ?	Hasar Maliyeti	Hasar Maliyeti Kur Bilgisi
09.10.2023		Çarpışma	Hayır	31321.35	TL
28.06.2016		ERPPark Halinde Çarpılma	Hayır	2369.9	TL

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 11:20
Rapor No: 06-01-1322944
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:49

Sayfa: 8/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 11:20

Araç Resimleri



Çizik



Çamurluk, sağ arka, Çamurluk, sağ arka > Çizik



Tampon, ön, Ön tampon > Çizik

Yağ seviyesi Soğutma SIVISI

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 11:20
Rapor No: 06-01-1322944
Mersis No: 0309073518100001

Bayi No: 0601
Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:49

Sayfa: 9/11
Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 11:20

Vuruk



Motor kaputu, Motor kaputu > Ezik

Diğer




Motor kaputu, Motor kaputu > Taş İzi



Kapı, sağ ön, Kapı, sağ ön > Standart Dışı Onarım



Koltuklar, ön, Koltuk, sağ ön > Kirlenmiş



Koltuklar, arka, Arka koltuk > Kirlenmiş



Şanzıman, Vites topuzu > Deforme Olmuş



Direksiyon sistemi, Direksiyon simidi > Deforme Olmuş



Motor kaputu, İzolasyon döşemesi > Hasarlı



Motor, Turbo > Yağ Kaçağı



Motor, Yağ karteri contası > Yağ Kaçağı



Kapı, sol arka, Kapı, sol arka > Noktasal Ezik



Çamurluk, sol, Çamurluk, sol > Noktasal Ezik

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 10/11
Rapor No: 06-01-1322944 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 11:20
Mersis No: 0309073518100001

Notlar

Diğer notlar;

Araç kirli olduğundan göz ile kusur tespiti yapılamadı.sağ ön çamurluk ve sağ ön kapı sökmüş takılmış iç dış onarımlımboyalı.sol ön çamurluk kaplama mevcut kaplama olan parçalarda kusur kontrolü yapılamamaktadır.

Doğuş D-Expert Ekspertiz ve Danışmanlık A.Ş D-Expert Ankara Şubesi
Bahçekapı Mah.Sanayi Bulvarı No:4/B Şaşmaz
ankara0601@dexpert.com.tr 0312 278 81 82 ETİMESGUT ANKARA

Rapor Tarihi: 23.12.2024 11:20 Bayi No: 0601 Sayfa: 11/11
Rapor No: 06-01-1322944 Araç Giriş Tarihi: 23.12.2024 10:49 Araç Çıkış Tarihi: 23.12.2024 11:20
Mersis No: 0309073518100001

Açıklama

Araçta detaylı iç temizlik işlemi ile giderilebilecek, kirlenme ve lekeler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Araç değerine etki etmeyecek mini onarım ve- veya pasta cila işlemi ile giderilebilecek vuruks ve çizikler ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

Aracın yaş, km ve genel durumu dikkate alınarak; normal kullanım şartları dahilinde araçta oluşan fakat aracın görşelliğini ve teknik işleyişini etkilemeyen aşınma ve yıpranmalar ekspertiz kapsamı dışında tutulmuştur.

- Ekspertiz aracın kontrol edildiği gün için geçerli olup, hangi nedenle olursa olsun kontrol tarihinden sonra oluşabilecek hasarlardan Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları sorumlu değildir.
- Ekspertiz sonucu verilen tüm değerler, ölçümlenmeler ve tespitler, aracın formunda belirtilen km. ve tarih için geçerlidir. Bu tarih ve km. sonrası araçta olağan yıpranma, hatalı kullanım, yol ve hava şartları, sürücü hataları ve üretim kaynaklı olarak ortaya çıkabilecek arızalar ve hasarlar Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları'nin sorumluluğunda değildir.
- Rapordaki km bilgisi, aracın km panosundan okunmuş km bilgisidir. Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları,panodaki km bilgisinin gerçeği yansıtmaması dolayısıyla ekspertiz raporundaki tespitlerin eksik, yanlış veya yanıltıcı olmasından ve bunun sonuçlarından sorumlu değildir.
- Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları tarafından yapılan ikinci el araç ekspertizi aracın resmi fenni muayenesinin yerine geçmez ve resmi fenni muayenesinde başarılı olunacağını da garanti etmez.
- İmalatçı tarafından üretilen aracın daha sonradan üzerinde yapılan tadilatların uygun olmaması ve montajı yapılan yedek parçaların orijinal olmaması gerekli teknik bilgi ve yetkinliğe sahip kişiler tarafından montajının yapılmaması veya tamir seklinin imalatçı tarafından kabul edilmiş teknik özelliklere uymaması gibi durumlar halinde sonradan doğabilecek her türlü can ve mal güvenliğini etkileyecek faktörler olmak üzere bu ve benzeri durumlardan ekspertiz raporumuz sorumlu değildir. ÖRNEK: Airbag ve emniyet kemerlerinin, radyatörlerin, aksların değiştirilmeyerek onarılması gibi durumlar.
- İkinci el araç ekspertizi aracın hiçbir parçası sökülmeden, tamamen çıplak gözle yapılmıştır. Araç içerisindeki veya aksamındaki hasarların tespiti için kapak, döşeme ve benzeri parçaların sökülmesi bu ekspertiz kapsamında olmayıp, Doğuş D Expert Ekspertiz ve Danışmanlık Anonim Şirketi ve Franchise sahibi tüm iş ortakları ancak bu şekilde detaylı bir ekspertiz sonucu ortaya çıkabilecek hasarların tespit edilememiş olmasından sorumlu değildir.
- TSE 13805 yönetmeliğine göre HYB numaramızın raporda belirtilmesi için en kapsamlı paketimiz Full Plus Ekspertiz ve üzeri paketlerimiz için geçerlidir.

Müşteri Adı/Soyadı

İmzası